

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine 5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -EZ 2022	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF56NA019865
Vertrags-Nummer:	57705080	Erstzulassung:	16.02.2022
Internes KZ:	15031768	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine 5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automati**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	131
durchschn. Verbr./100 Km:	5,700	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	1660	zul. Gewicht (kg):	2160

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57705080  
Amtliches Kennzeichen: HD -EZ 2022  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

### AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
18.11.2025	9059968855	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
25.03.2025	9059933520	Eigenverschulden	Alufelge hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
07.07.2023	9059855882	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 57705080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -EZ 2022  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A5 40 TFSI S tronic quattro Sportback Schräghecklimousine5-türig 1984 ccm 204 PS / 150 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
30.10.2025	56598	Wartungszusatzumfänge
30.10.2025	56598	Inspektion und Wartung

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**WAUZZZF56NA019865**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	88,086 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	27,700 km
Type / Model	A5 Sportback	Main inspection (Report not on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZF56NA019865	Power / Engine displacement	150 kW / 1,984 ccm
First registration	16 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - left side - Abrasion - No deduction
2	Seat - front	Backrest cover - left side - Abrasion - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
4	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

### Missing parts

Missing part
--------------

### Detected repainting

No.	Location
1	Roof rail - right side, Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/35 R19 96Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026  
**Protocol number: 46007188**  
Delivery date: 17 Jun 2026



---

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/35 R19 96V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	255/35 R19 96V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					07/2030

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026  
**Protocol number: 46007188**  
Delivery date: 17 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	A5 Sportback	<b>Mileage (Read)</b>	88,086 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZF56NA019865	<b>First registration</b>	16 Feb 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Documents



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026  
Protocol number: 46007188  
Delivery date: 17 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026  
**Protocol number: 46007188**  
Delivery date: 17 Jun 2026




## Pictures of damage



**Damage #2:** Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



**Damage #2:** Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



**WAUZZZF56NA019865**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	88.086 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	27.700 km
<b>Typ/Modell</b>	A5 Sportback	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	02/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF56NA019865	<b>Leistung / Hubraum</b>	150 kW / 1.984 ccm
<b>Erstzulassung</b>	16.02.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Benzin/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	



## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/35 R19 96V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/35 R19 96V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026  
**Protokollnummer: 46007188**  
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	A5 Sportback	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	88.086 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF56NA019865	<b>Erstzulassung</b>	16.02.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Dokumente



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



**Abbildung 13:** Sonstiges




**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH** **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1 SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026  
**Protokollnummer: 46007188**  
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott