



RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-109522558



Identification du véhicule

Réf. client 1185538682-
5013374417 Date 1ère M.C.12/10/2023
Marque PEUGEOT Km. compteur15923
Modèle 208 2
Version
N° de châssis VR3UPHMHDP5125278



Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer	156,30					156,30	0,00	35,00	101,60

(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 156,30 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -54,70 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 101,60 €
TOTAL T.V.A. 20,32 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 121,92 €

71586863

Pneu ARD

Déchirure

E - Remplacer

