

# Skoda

KODIAQ 2.0 TDI 110 KW (150 CV) 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJJ7PS2ST102905

Coste de la reparacion

919,55 EUR  
TOTAL



## Descripción

|                                |                                      |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Matrícula<br>9910NDH           | Fecha de matriculación<br>03/07/2025 | Kilometraje<br>30417 km           |
| Color<br>Negro                 | Año<br>-                             | Tapicería<br>Cuero/Piel sintética |
| Número de puertas<br>5         | Numero de asientos<br>-              | Generation<br>-                   |
| Tipo de carrocería<br>Compacto | Desplazamiento de motor<br>1968      | Transmisión<br>Automático         |
| Tipo de combustible<br>Diesel  | Numero de velocidades<br>7           | Potencia Máxima<br>110 KW         |

## Detalles del estado

|                                                      |                                 |                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Localización de la Inspección<br>Campa HERTZ Loeches | Fecha del encargo<br>10/07/2026 | Fecha de peritación aprobada<br>13/07/2026 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|

## Mecánica

### Detected issues

|                  |      |                        |      |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound    | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok |                        |      |

## Daños y valoraciones

| #   | Elemento                                                            | Defecto              | Operación         | Coste neto               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 001 | Llanta / Delantero Derecho<br>Diámetro de llanta / neumático : 20 " | Rayado               | Reparar           | 120,00 EUR               |
|     |                                                                     | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio      |
|     |                                                                     | Coste de carrocería  | Coste de pintura  | Coste de material        |
|     |                                                                     |                      |                   | Franquicia<br>120,00 EUR |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                      |                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 002                                                                                 | Llanta / Trasero Derecho<br>Diámetro de llanta / neumático : 20 "                                                                                                     | Rayado                               | Reparar                                 | 120,00 EUR                      |
|    | Tiempo de carrocería                                                                                                                                                  | Tiempo de pintura                    | Precio del recambio                     | Franquicia<br><b>120,00 EUR</b> |
|                                                                                     | Coste de carrocería                                                                                                                                                   | Coste de pintura                     | Coste de material                       |                                 |
| 003                                                                                 | Neumático / Trasero Derecho<br>Símbolo de velocidad : V / Marca de neumáticos : CONTINENTAL /<br>Ancho : 235 mm / Perfil : 45 / Diámetro de llanta / neumático : 20 " | Desgarro                             | Sustitución                             | 254,35 EUR                      |
|    | Tiempo de carrocería<br><b>0,50 h</b>                                                                                                                                 | Tiempo de pintura                    | Precio del recambio                     | Franquicia<br><b>235,35 EUR</b> |
|                                                                                     | Coste de carrocería<br><b>19,00 EUR</b>                                                                                                                               | Coste de pintura                     | Coste de material                       |                                 |
| 004                                                                                 | Llanta / Trasero Izquierdo<br>Diámetro de llanta / neumático : 20 "                                                                                                   | Rayado                               | Reparar                                 | 120,00 EUR                      |
|   | Tiempo de carrocería                                                                                                                                                  | Tiempo de pintura                    | Precio del recambio                     | Franquicia<br><b>120,00 EUR</b> |
|                                                                                     | Coste de carrocería                                                                                                                                                   | Coste de pintura                     | Coste de material                       |                                 |
| 005                                                                                 | Spoiler / Delantero<br>Material : Plastico                                                                                                                            | Abolladura                           | Reparar                                 | 148,20 EUR                      |
|  | Tiempo de carrocería<br><b>1,50 h</b>                                                                                                                                 | Tiempo de pintura<br><b>1,90 h</b>   | Precio del recambio                     | Franquicia<br>-                 |
|                                                                                     | Coste de carrocería<br><b>57,00 EUR</b>                                                                                                                               | Coste de pintura<br><b>72,20 EUR</b> | Coste de material<br><b>19,00 EUR</b>   |                                 |
| 006                                                                                 | Paragolpes / Trasero                                                                                                                                                  | Rayado                               | Pintar                                  | 100,80 EUR                      |
|  | Tiempo de carrocería                                                                                                                                                  | Tiempo de pintura<br><b>2,10 h</b>   | Precio del recambio                     | Franquicia<br>-                 |
|                                                                                     | Coste de carrocería                                                                                                                                                   | Coste de pintura<br><b>79,80 EUR</b> | Coste de material<br><b>21,00 EUR</b>   |                                 |
| 007                                                                                 | Brazo del limpiaparabrisas / Trasero                                                                                                                                  | Faltante                             | Sustitución                             | 56,20 EUR                       |
|  | Tiempo de carrocería<br><b>0,30 h</b>                                                                                                                                 | Tiempo de pintura                    | Precio del recambio<br><b>44,80 EUR</b> | Franquicia<br>-                 |
|                                                                                     | Coste de carrocería<br><b>11,40 EUR</b>                                                                                                                               | Coste de pintura                     | Coste de material                       |                                 |

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

|                     |             |                 |        |
|---------------------|-------------|-----------------|--------|
| Delantero Izquierdo | CONTINENTAL | 235 / 45 / 20 / | 3.5 mm |
| Delantero Derecho   | CONTINENTAL | 235 / 45 / 20 / | 3.5 mm |
| Trasero Izquierdo   | CONTINENTAL | 235 / 45 / 20 / | 4 mm   |
| Trasero Derecho     | CONTINENTAL | 235 / 45 / 20 / | 4 mm   |



## Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro





Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado



Spoiler / Delantero / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Brazo del limpiaparabrisas / Trasero / Faltante