


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS6 S1025851	Erstzulassung	27.06.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-TK5138	Laufleistung	47 921 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	CAT Hakenstedt
------------	----------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Kotflügel
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-
2		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Stoßfänger Vorne links Delle -
4		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Tür Vorne links Delle -
5		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Dachholm Vorne links SR Kratzer -
6		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Tür Hinten links SR Delle -
7		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Felge glanzgedreht 16" Hinten links Ersetzen -
8		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Nothilfekit Reserverad - Gebrauchsspur 2 -
9		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Stoßfänger Hinten Gebrauchsspur 2 -
10		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Felge glanzgedreht 16" Hinten rechts Ersetzen -
11		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Schweller Rechts Delle -
12		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Kotflügel unterhalb Hinten rechts Delle -
13		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Tür unterhalb Hinten rechts Delle -
14		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Felge glanzgedreht 16" Vorne rechts Ersetzen -

Innenschäden

15		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Teppichboden Vorne rechts Flecken -
----	---	--	--

Sonstiges

16

Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

17

Bauteil	2. Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

18

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	3.661,68€