


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3USHNSS PJ873538	Erstzulassung	04.01.2024	Außenfarbe	-
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	28 892 km
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✗
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	51,79€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	65,79€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	481,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	312,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	58,74€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	86,74€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	58,74€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	86,74€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
				Pauschale	75,00€		

Innenschäden

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	331,50€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	401,50€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.908,77€**