

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4145580	Erstzulassung	27.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	29 943 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				



### Fahrzeugausstattung



### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓


### Fahrzeugdokumente / Schlüssel







Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

### Reifen



### Schadendetails

1		Bauteil	Navi Bildschirm	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	- Lackierungszeit		- Abwertung in %	15,00%
		Intensität		- Lackierungskosten		- Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale		- Nettokosten	-

2		Bauteil	Handbremshebel	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	136,79€
		Position		- Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	276,79€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 41,52
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>235,27€</b>
3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
4		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
7		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>20,00€</b>

### Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	796,79€	Abwertung o. MwSt	-41,52€	Minderwert o. MwSt	755,27€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

**Zusammenfassung der Arbeitskosten**

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	1,00	140,00€	15,00 %	-21,00€	119,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Verschiedene**

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	656,79€	3,12 %	-20,52€	636,27€
Pauschale	-520,00€	-	-	-520,00€