


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHDX1 P7D75875	Erstzulassung	12.12.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	169 195 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 255/45/20 V Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 255/45/20 V Sommerreifen
5.0 mm




Michelin 255/45/20 V Sommerreifen
5.0 mm

Michelin 255/45/20 V Sommerreifen
5.0 mm

Winter Kit

Pirelli 255/45/20 V Winterreifen 5.0
mm



Pirelli 255/45/20 V Winterreifen 5.0
mm



Pirelli 255/45/20 V Winterreifen 6.0
mm

Pirelli 255/45/20 V Winterreifen 6.0
mm

Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,85	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	119,00€	Nettokosten	374,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
		Pauschale	-		

2

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4

Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	321,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	409,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
		Pauschale	-		

6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	323,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,35	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	189,00€	Nettokosten	414,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	162,00€		
11		Bauteil	Felge glanzgedreht 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	747,66€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	817,66€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,85	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	119,00€	Nettokosten	329,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	210,00€		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	1,60	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	224,00€	Nettokosten	434,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	210,00€		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Zierleiste Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Unterhalb hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	165,00€		
				Pauschale	-		

16



Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,20
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	180,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	180,00€

17



Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	37,98€
Nettokosten	37,98€

18



Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	49,96€
Nettokosten	49,96€

19



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	1,35
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	189,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	414,00€

20



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,70
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	98,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	323,00€

21



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	162,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	162,00€

22





Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,10
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	154,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	409,00€

DEKRA Automotive Solutions

25		Bauteil	Fensterschachtabdichtung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	558,57€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	558,57€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
26		Bauteil	Felge glanzgedreht 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	747,66€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	789,66€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
27		Bauteil	Einstiegszierleiste	Reparaturzeit	0,15	Teilekosten	84,90€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	105,90€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
28		Bauteil	Felge glanzgedreht 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	747,66€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	789,66€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
34		Bauteil	Türdichtung	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	75,58€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	257,58€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
37		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	0,25	Teilekosten	62,55€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	97,55€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
38		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	0,15	Teilekosten	60,09€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	81,09€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

9		Bauteil	Türverkleidung Leder	Reparaturzeit	0,35	Teilekosten	1.103,92€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	1.152,92€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Türverkleidung Leder	Reparaturzeit	0,25	Teilekosten	924,16€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	959,16€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
23		Bauteil	Türverkleidung Leder	Reparaturzeit	0,25	Teilekosten	850,88€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	885,88€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
24		Bauteil	Türverkleidung Leder	Reparaturzeit	0,35	Teilekosten	1.023,76€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	1.072,76€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
29		Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	307,38€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	335,38€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
33		Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	104,34€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	118,34€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
35		Bauteil	B-Säulenverkleidung	Reparaturzeit	0,35	Teilekosten	128,12€
		Position	Innen	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	177,12€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
36		Bauteil	Lenkrad	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	1.546,47€
		Position	-	Reparaturkosten	56,00€	Nettokosten	1.602,47€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

39



Bauteil	Bezug Sitzfläche Leder	Reparaturzeit	0,80
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	112,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	1.030,45€
Nettokosten	1.142,45€

40



Bauteil	Bezug Rückenlehne Leder	Reparaturzeit	0,75
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	105,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	1.313,48€
Nettokosten	1.418,48€

41



Bauteil	Sitzverkleidung Kunststoff	Reparaturzeit	0,20
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	116,18€
Nettokosten	144,18€


42



Bauteil	Bezug Sitzfläche Leder	Reparaturzeit	0,80
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	112,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	661,38€
Nettokosten	773,38€

43



Bauteil	Bezug Rückenlehne Leder	Reparaturzeit	0,75
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	105,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	906,29€
Nettokosten	1.011,29€

44



Bauteil	Sitzverkleidung Kunststoff	Reparaturzeit	0,20
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	116,18€
Nettokosten	144,18€

45




Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	0,10
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	14,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	91,36€
Nettokosten	105,36€

DEKRA Automotive Solutions

46		Bauteil	Innenreinigung	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	280,00€
		Beschreibung	Nicht ausgeführt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	280,00€		

Sonstiges							
30			3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
			-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
			Fehlt	Lackierungszeit	-		
			-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
31		Bauteil	4. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
32		Bauteil	5. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
47		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	255,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 20.632,96€