

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0665NDJ / WBY71EG0305379365 / 5379365

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.909

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0665NDJ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/06/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh con golpe en puerta tr dr, reserva de daños vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

0665NDJ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

0665NDJ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Rejilla dr ventilación	-	REEMPLAZAR	1.83 h.			0,00	119,56	10,00	178,05 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.25 h.	1.25 h.	5,29	0,00		101,54 €
3. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		48,84 €
4. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	3.00 h.		4.17 h.	17,66	0,00		293,70 €
6. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Guarnecido puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
9. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
10. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
11. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Portón tr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	839,32 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0665NDJ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,66 h.	294,89 €
Total material pintura	-	25,45 €
Total Mano de Obra Pintura	6,01 h.	231,37 €
Total Recambios	-	107,60 €
Descuento recambios aplicado	-	11,96 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	180,00 €









0665 NDJ

1X1

Drive 30







Values since Individual

1.2 kWh/h



Total 6909 km → 6900.1 km



- CONTENT
- LAYOUT
- HEAD-UP

Door open.

69%

13:47




P

READY

255 km

CHECK CONTROL

- ⚠ Bonnet open.
- ⚠ Door open.
- i Check tyre pressure at your convenience.



MEDIA

TEL

NAV



- **LOW** +
AUTO OFF



- **19°** +
AUTO OFF

MAX



Goodbye
Suzuki

Anti-theft system
Deactivate once

Upgrade ready for installation
Install your upgrade in a few steps.

Driving Assistant
Upgrade now

100%

VOLUME

DRIVE

AUTO H



BMW ID
BMW ID synchronization failed
Please log in again with your BMW ID.
Login

Now 13:48

Search

LOW AUTO OFF + - 19.9 AUTO OFF + -

MAAT
REAR

MAAT
REAR

AV MODES
AUTO H

VOL | EQ

9 1/8

R
N
D/S





BMW 



©WBV71EG0305379365©









EUROPAFM 13:55
Carretera Buzanca

Search

LOW

19°
AUTO OFF



10

0 km/h



INCHES
5.40
OFF ON



beckman
545
ON
OFF



OFF ON

ZERO

inch/mm

6.03



INCHES
5.17
OFF ON

























ACC
5ND
5ND



DRIVE





0665



Manheim
COX AUTOMOTIVE

10













9E 01 21534 SAE E5 21 1/2



Manheim
COX AUTOMOTIVE

