


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr. ZFAEFAA27 PX176708
 Hersteller FIAT
 Modell 500 Limousine 23,8 kWh

Erstzulassung 14.08.2023
 Kennzeichen

Außenfarbe Unbekannt
 Laufleistung 12 865 km



Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Nothilfekit Reserverad ✓
 Bordwerkzeug ✓
 Hutablage ✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung ✓
 Serviceheft ✓
 Schlüssel mit Fernbedienung ✓
 Ladekabel Starkstrom-Steckdose ✓
 Bordmappe komplett ✗
 Ersatzschlüssel ✗
 Inspektion ✗

Reifen

Continental 185/65/15 T
 Sommerreifen 6.0 mm




Continental 185/65/15 T
 Sommerreifen 6.0 mm



Continental 185/65/15 T
 Sommerreifen 6.0 mm

Continental 185/65/15 T
 Sommerreifen 6.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	10,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	10,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	10,00€
2		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	240,59€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	310,59€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	310,59€
3		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	200,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	520,59€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	520,59€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten						
	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,50	70,00€	-	-	70,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Verschiedene						
			Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung			0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten			450,59€	-	-	450,59€
Pauschale			-520,59€	-	-	-520,59€