

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch
Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -EJ 0400E Fahrgestell-Nummer: WAUZZZFZ0NP034183
Vertrags-Nummer: 45447081 Erstzulassung: 09.05.2022
Internes KZ: 15047850 Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2640

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45447081
Amtliches Kennzeichen: HD -EJ 0400E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45447081
Amtliches Kennzeichen: HD -EJ 0400E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


AUDI Q4 40 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZFZ0NP034183

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	126.385 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	23 Monat(e)
Typ/Modell	Q4 40 e-tron	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ0NP034183	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	09.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2023, 25.125 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Tür vorn rechts	Tür (Leiste Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Tür (Leiste Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür vorn links	Tür (Leiste Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45810520
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 107V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45810520
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Q4 40 e-tron	Laufleistung (abgelesen)	126.385 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ0NP034183	Erstzulassung	09.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Waldorf
69190 Waldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45810520
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45810520
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motor: Motorabdeckung oben / Blende -
Marderschaden - erneuern



Beschädigung #1: Motor: Motorabdeckung oben / Blende -
Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür (Leiste Abdeckung) -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür (Leiste Abdeckung) -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür (Leiste Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür (Leiste Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45810520
Anlieferungsdatum: 08.06.2026




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



WAUZZZFZ0NP034183

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	126,385 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	23 Monat(e)
Type / Model	Q4 40 e-tron	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZFZ0NP034183	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	9 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2023, 25,125 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Engine	Engine cover - top / cover - Damage caused by marten / rodent - Replace
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
3	Door - front right side	Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair
4	Door - rear right side	Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair
5	Door - front left side	Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair
6	Instrument panel	Centre console - front - Scratched - Loss in value
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45810520
Delivery date: 8 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 107V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45810520
Delivery date: 8 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Q4 40 e-tron	Mileage (Read)	126,385 km
Vehicle Identification number	WAUZZZFZ0NP034183	First registration	9 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45810520
Delivery date: 8 Jun 2026



Figure 25: Misc.



Pictures of damage



Damage #1: Engine: Engine cover - top / cover - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #1: Engine: Engine cover - top / cover - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Door - front right side: Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair



Damage #3: Door - front right side: Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair



Damage #4: Door - rear right side: Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair




Damage #5: Door - front left side: Door (Leiste Abdeckung) - Scratched - Smart repair



Damage #6: Instrument panel: Centre console - front - Scratched - Loss in value



Damage #6: Instrument panel: Centre console - front - Scratched - Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45810520
Delivery date: 8 Jun 2026



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair