

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0281NGK / WBA11GF0507U21458 / 7U21458

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.900

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0281NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0281NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0281NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.49 h.		0,00	0,00		95,86 €
6. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
7. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.00 h.	16,94	0,00		178,64 €
8. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Paragolpes tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
18. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1476,73 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0281NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,69 h.	219,05 €
Total material pintura	-	25,07 €
Total Mano de Obra Pintura	5,92 h.	227,92 €
Total Recambios	-	315,20 €
Descuento recambios aplicado	-	152,81 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	689,50 €













Valores desde indiv.

1.2 I/h

Power % 100

P

0 km/h

((P))

Total 27900 km •→| 20254.3 km

Puerta abierta.

711km

11:35

10

+20.0°C


WARM-UP











WBA11GF0507U21458









MEDIA

TEL

NAV







5.10

inch/mm

OFF ON ZERO



EAGLE
ASYMMETRIC

OFF ON ZERO

inch/mm

5.68









































SAINT-GOBAIN
SEKURIT
4SR-01348
E 000233





ELECTRIC DRIVE



0304785
F02S2WR2

Manheim
CO. AUTOMOTIVE





