

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -TJ 0806	Fahrgestell-Nummer:	W1N2476131W187051
Vertrags-Nummer:	45479081	Erstzulassung:	03.05.2022
Internes KZ:	15047882	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1735	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45479081
Amtliches Kennzeichen: HD -TJ 0806
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
07.03.2025	9059929901	Eigenverschulden	Seitenblinker-Aussenspiegel Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45479081
Amtliches Kennzeichen: HD -TJ 0806
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 200 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N2476131W187051

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	200.597 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-13.433 km
Typ/Modell	GLB 200 d 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2027
Fahrgestellnummer	W1N2476131W187051	Leistung	110 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	03.05.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - auslegen / polieren
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 100W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R18 100W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46759081
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLB 200 d 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	200.597 km
Fahrgestellnummer	W1N2476131W187051	Erstzulassung	03.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46759081
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N2476131W187051

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	200,597 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-13,433 km
Type / Model	GLB 200 d 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	11/2027
Vehicle Identification number	W1N2476131W187051	Power	110 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	3 May 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Cover / polish
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - No deduction
4	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46759081
Delivery date: 28 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 100W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/55 R18 100W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46759081
Delivery date: 28 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLB 200 d 4MATIC	Mileage (Read)	200,597 km
Vehicle Identification number	W1N2476131W187051	First registration	3 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46759081
Delivery date: 28 Jul 2026




Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Cover / polish




Damage #2: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat
damage - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Cover / polish



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side -
Scratched - Loss in value



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace