

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR3UPHPX5 P4364954	Erstzulassung	29.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	34 900 km
Modell	208 Hybrid 100 e-DSC6 Allure	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug	Vorschaden kommentar	
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		

Auftragsdaten

Lagerplatz



















Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Serviceheft	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓	Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Inspektion	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
5.0 mm



1



Außenschäden					
Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	322,00€	Nettokosten	579,70€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	337,45€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		