

Lynk & Co 01




Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E72PE049760
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	29/11/2023
Chilometraggio:	56227 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	8
Destra	2
Dietro/posteriore	4
Interni	2
Ruote	5
Sinistra	3
Tetto e altri	2

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì

Danni

Calotta retrovisore esterno sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Carrozzeria/Corpo

Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cofano anteriore

Ammaccatura

Sostituire e dipingere

Davanti



Cofano Post.

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



Griglia anteriore

Rotto
Sostituire
Davanti



Griglia anteriore

Rotto
Sostituire
Davanti



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Interno veicolo

Sporco

Pulizia chimica

Interni



Logo-monogramma posteriore

Rotto

Sostituire

Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Modanatura sx paraurti ant.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Parabrezza

Rotto
Sostituire
Davanti




Parafango ant. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti ant.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Porta post. Sx

Graffiature
PRM
Sinistra



Proiettore Dx

Rotto
Sostituire
Davanti



Spia accesa

Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Supporto\base retrovisore esterno sx

Graffiature

Sostituire

Sinistra

**Tetto**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Tetto e altri

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Michelin

4,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Michelin

4,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Michelin

5,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Michelin

5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	No Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.