

INFORME CONTROL VEHÍCULO



11 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426372230

Nº Revision: WTWS_620342

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1751-LRH	Nº CHASIS:	WBAYK510X05T39437
KILOMETROS:	109370	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	08/05/2026	MODELO:	X2 SDRIVE18D
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	08/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	719,79 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	719,79 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro electrónico. 3- Baliza V16 en guantera delantera.

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_620342
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	668
Kilómetros	109.370

Equipamiento

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654	TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - TRIM-EG
INSTRUMENTACION PUERTAS PORTON TRASERO ACCIONAMIENTO AUTOMATICO - 316	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAC
INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - 473	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILVER OSCURO MATE CON PERFIL SCHWARZ BRILLO INTENSO - 4FS
ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493	COLOR EXTERIOR SCHWARZ - COLEXT-668
LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - 5A4	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 560 - 23E
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 249
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK	TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - YK51
PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230	MANUAL 6 VELOCIDADES
ADAS ASISTENTE DE APARCAMIENTO - 5DP	ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - 544	ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC	NEUMATICOS 225/55 R17..W
AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - 6UN

Automático

ESPAÑA ESPAÑA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
---------------	---

Piezas







Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
51117435123	Moldura faro antiniebla iz	1,00	24,94			24,94
61627366061	Tapa brazo limpiaviento tr	1,00	8,43			8,43
51168499547	Moldura retrovisor puerta iz	1,00	38,20			38,20
51217396544	Embellecedor manilla ext tr dr	1,00	28,33			28,33

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 5113515EM	Sustituir Moldura faro antiniebla iz	0,08 h	25,00			2,00
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 5116545	Sustituir Moldura retrovisor puerta iz	0,33 h	25,00			8,25
I 5116526	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
I 5116541	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz					
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT6161R	Reparar Piloto tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7401R	Pulir Puerta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9005L	Pulir Lateral iz carroc (zona dl)	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT9005R	Pulir Lateral dr carroc (zona dl)	0,10 h	25,00			2,50
T2  TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,17 h	25,00			4,25
+ 5113515EM	Sustituir Moldura faro antiniebla iz					
T1  5122680	Sustituir Embellecedor manilla ext tr dr	0,08 h	25,00			2,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP8627R	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7964R	Embellecedor manilla ext tr dr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo					
 GtP84100	Panel exterior portón/capó tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto tr dr	Daños previos	Pulir
Tapa carcasa retrovisor iz	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	45,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	99,90 €	Subtotal Horas MO	69,00 €	Subtotal Horas MO	185,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,76 h)	114,00 €	Subtotal M.O. (7,40 h)	185,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	114,00 €	Total mano de obra	185,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	99,90 €			Subtotal material	350,86 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	29,97 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	69,93 €			Total del material	350,86 €
				Total sin descuentos	535,86 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	535,86 €






Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	69,93 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	114,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	535,86 €	Base del impuesto	719,79 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	719,79 €	IVA (21%)	151,16 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	870,95 €
				Total	870,95 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		

Equipamiento

VIN Query

AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - ANTHRAZIT - EGAT
 INSTRUMENTACION PUERTAS PORTON TRASERO ACCIONAMIENTO AUTOMATICO - 316
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA
 INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - 473
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548

ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493
 LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - 5A4
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - 420
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9
 INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - 255
 AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
 PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230
 ADAS ASISTENTE DE APARCAMIENTO - 5DP
 ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - 544
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
 AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE

TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA GRID - TRIM-EG
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
 TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAC
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
 ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILVER OSCURO MATE CON PERFIL SCHWARZ BRILLO INTENSO - 4FS
 COLOR EXTERIOR SCHWARZ - COLEXT-668
 ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
 LLANTAS ALE 7.5JX17" RADIOS EN V ESTILO 560 - 23E
 ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 249
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC
 TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - YK51
 MANUAL 6 VELOCIDADES
 ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
 ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508
 NEUMATICOS 225/55 R17..W
 AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - 6UN

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260508_142050.jpg

20260508_141943.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141910.jpg



20260508_142053.jpg



20260508_141917.jpg



20260508_142001.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141831.jpg



20260508_141956.jpg



20260508_142014.jpg



20260508_142022.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_142043.jpg



20260508_141836.jpg



20260508_141934.jpg



20260508_141945.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141824.jpg



20260508_142006.jpg



20260508_142003.jpg



20260508_141839.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141949.jpg



20260508_142011.jpg



20260508_142038.jpg



20260508_141925.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141639.jpg



20260508_141742.jpg



20260508_141625.jpg



20260508_141738.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141752.jpg



20260508_141756.jpg



20260508_141600.jpg



20260508_141608.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141806.jpg



20260508_141755.jpg



20260508_141659.jpg



20260508_141612.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141557.jpg



20260508_141610.jpg



20260508_141622.jpg



20260508_141616.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141605.jpg



20260508_141744.jpg



20260508_141554.jpg



20260508_141650.jpg

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141642.jpg



20260508_141653.jpg



20260508_141647.jpg



20260508_141747.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141809.jpg



20260508_141656.jpg



20260508_141619.jpg



20260508_141819.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620342	Marca - Modelo	BMW X2 (F39) 5P (16-23)		
Fecha Alta	11/05/2026 10:19:29	CUM	BM05002	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	11/05/2026 10:32:09	Matrícula	1751-LRH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBAYK510X05T39437		



20260508_141816.jpg