

INFORME CONTROL VEHÍCULO



13 de noviembre de 2025

Nº Expediente: 3425350729

Nº Revisión: WTWS_596602

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7118-LJK	Nº CHASIS:	SALCA2BN0KH803001
KILOMETROS:	126450	MARCA:	LAND ROVER
F. PERI TACIÓN:	11/11/2025	MODELO:	DISCOVERY SPORT 2.0L TD4 132KW 4X4 LANDMARK ED
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	11/11/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTI PINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:		GPS DE TARJETA	
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	595,90 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	595,90 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Vehiculo arrancado con pinzas.

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_596602
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	1AT
Kilómetros	126.450

Equipamiento

VIN Query

LUCES FAROS BI-XENON	GENERALES MANILLAS COLOR (PINTADAS)
CRISTALES SENSOR LLUVIA	CRISTALES LUNAS TINTADAS
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
FECHA FABRICACIÓN 23/11/2018	Nº SERIE 2019803001
PLANTA DE MONTAJE H	TECHO PANORAMICO
LUCES LAVAFAROS	ESPAÑA ESPAÑA
TODO TERRENO 5 PUERTAS	AUTOMATICO 9 VELOCIDADES - 9HP48
TRANSMISION CONTROL DESCENSO (HDC)	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE
TRANSMISION 4X4	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS
NEUMATICOS 235/55 R 19..H	TURBO-DIESEL 1999CC 132KW (180) - 204DT
EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH - H7
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE)
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF	ASIENTOS SENSOR OCUPACION ASIENTO
ASIENTOS 2ª FILA ABATIBLE	ASIENTOS DELANTEROS CON REGULACION ELECTRICA 8 VIAS
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO
INSTRUMENTACION PUERTAS DOBLE CIERRE	SEGURIDAD AIRBAG PEATONES
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB	ADAS CAMARA VISION DL
ADAS CAMARA VISION TR	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO	ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO
ACCESORIOS ALARMA	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	865372	Desmontar y montar Antena	2,40 h	25,00			60,00
I	761326	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I	761326	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
I	761328	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz					
I	761328	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr					
I	761335	Desmontar y montar Guarnecido pilar C iz					
I	761335	Desmontar y montar Guarnecido pilar C dr					
I	761373	Desmontar y montar Guarnecido pilar D iz					
I	761373	Desmontar y montar Guarnecido pilar D dr					

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
NI	020202	Puesta a disposición del vehículo					
T2	GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
T2	GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2	GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			45,00
T2	GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2	GtT6145L	Reparar Piloto intermitente retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2	GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2	GtT8626R	Reparar Moldura contorno aleta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2	GtT92010	Reparar Techo	0,30 h	25,00			7,50
T2	020202	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	25,00			5,00
+	865372	Desmontar y montar Antena					
T2	GtT7801L	Pulir Puerta tr iz	0,10 h	25,00			2,50

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP92010	Techo Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto intermitente retrovisor iz	Daños previos	Pulir
Moldura contorno aleta tr dr	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	82,50 €	Subtotal Horas MO	127,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,30 h)	262,50 €	Subtotal M.O. (5,10 h)	127,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	262,50 €	Total mano de obra	127,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	205,90 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	205,90 €
				Total sin descuentos	333,40 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	333,40 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	262,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	333,40 €	Base del impuesto	595,90 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	595,90 €	IVA (21%)	125,14 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	721,04 €
				Total	721,04 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		

Equipamiento

VIN Query

LUCES FAROS BI-XENON	GENERALES MANILLAS COLOR (PINTADAS)
CRISTALES SENSOR LLUVIA	CRISTALES LUNAS TINTADAS
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
FECHA FABRICACIÓN 23/11/2018	Nº SERIE 2019803001
PLANTA DE MONTAJE H	TECHO PANORAMICO
LUCES LAVAFAROS	ESPAÑA ESPAÑA
TODO TERRENO 5 PUERTAS	AUTOMATICO 9 VELOCIDADES - 9HP48
TRANSMISION CONTROL DESCENSO (HDC)	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE
TRANSMISION 4X4	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS
NEUMATICOS 235/55 R 19..H	TURBO-DIESEL 1999CC 132KW (180) - 204DT
EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH - H7
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	ANTIPOLUCCION SISTEMA SCR (ADBLUE)
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF	ASIENTOS SENSOR OCUPACION ASIENTO
ASIENTOS 2ª FILA ABATIBLE	ASIENTOS DELANTEROS CON REGULACION ELECTRICA 8 VIAS
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO
INSTRUMENTACION PUERTAS DOBLE CIERRE	SEGURIDAD AIRBAG PEATONES
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB	ADAS CAMARA VISION DL
ADAS CAMARA VISION TR	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO	ACCESORIOS PARASOL ILUMINADO
ACCESORIOS ALARMA	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_130121.jpg



20251111_130002.jpg



20251111_130017.jpg



20251111_130042.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_125948.jpg



20251111_130006.jpg



20251111_130107.jpg



20251111_125946.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_130026.jpg



20251111_130028.jpg



20251111_130036.jpg



20251111_130034.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_130123.jpg



20251111_125951.jpg



20251111_130011.jpg



20251111_130052.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_130049.jpg



20251111_130102.jpg



20251111_125940.jpg




20251111_130024.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_130038.jpg



20251111_130057.jpg



20251111_125851.jpg



20251111_125812.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_125816.jpg



20251111_125900.jpg



20251111_125826.jpg



20251111_125819.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_125841.jpg



20251111_125807.jpg



20251111_125849.jpg



20251111_125845.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_125814.jpg



20251111_125830.jpg



20251111_125902.jpg



20251111_125938.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_125758.jpg



20251111_125802.jpg



20251111_125835.jpg



20251111_125823.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_596602	Marca - Modelo	LAND ROVER DISCOVERY SPORT (C) 5P (15-19)		
Fecha Alta	13/11/2025 9:57:56	CUM	LR01401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/11/2025 10:03:21	Matrícula	7118-LJK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	SALCA2BN0KH803001		



20251111_125811.jpg



20251111_125853.jpg



20251111_125839.jpg