

MERCEDES-BENZ EQA

Information véhicule

Marque:	MERCEDES-BENZ	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	EQA	NIV:	W1N2437011J042330
Type de carburant:		Puissance:	140 kW
Version:	BEV 67KWH EQA 250 BUSINESS SOL LUX	Première immatriculation	05/07/2022
Kilométrage:	53637 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	1
Intérieur	2
Toit & autres	1

Photos commerciales





POWERED BY AVILOO

SoHSCAN

95%

VOERTUIGGEGEVENS

Merk: Mercedes-Benz
Model: EQA - 66,5 kWh
Kilometerstand: 53.638km
Gescande SoH*: 95%

INFORMATIE OVER UITLEZEN

Datum: 17-07-2026
Uitgevoerd door: Macadam Belgium

UITVOERINGSProtocol

14:40:32 SoHSCAN gestart
14:40:45 Gegevensverzameling starten
14:42:51 Voltooiide gegevensverzameling
14:43:06 SoHSCAN voltooid

1. Mogelijke afwijkingen en storingen van de accu en cellen worden door de SoHSCAN niet aan het licht gebracht. Deze kunnen eenvoudig tot bij uitvalloos worden gedetecteerd met de AVILOO FLASH Test.

2. De gescande (uitgelezen) gezondheidstoestand (SoH) van de fabrikant (OEM) van de aandrijfaccu is de SoH die wordt verspreid door het accuhealthingsysteem (BMS). Het kan aanzienlijke afwijkingen van de echte SoH, AVILOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid ervan.

3. De echte SoH kan exact worden bepaald met behulp van de AVILOO PREMIUM Test.

CARA

Approved Battery Health Check

Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Barres de toit	Capteur de pluie
Contrôle de distance	Courant de la batterie	Direction assistée	Fonctionnement électrique des fenêtres
GPS	Jantes alu	Sièges chauffants AV (ECS&B)	Support lombaire réglable

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Batterie haute tension

Vide
Recharger
Intérieur




Carrosserie

Endommagé
Acceptable
Toit & autres




Intérieur

Endommagé
Acceptable
Intérieur



Pare-brise

Fêlure
E - Remplacer
Avant



Pneus			
	Avant Gauche		
	Eté		
	Aluminium		
	235/55/18/100/V		
	Semperit		
	6,0 mm		
	Avant Droite		
	Eté		
	Aluminium		
	235/55/18/100/V		
	Semperit		
	6,0 mm		
	Arrière Gauche		
	Eté		
	Aluminium		
	235/55/18/100/V		
	Semperit		
	6,0 mm		
	Arrière Droite		
	Eté		
	Aluminium		
	235/55/18/100/V		
	Semperit		
	6,0 mm		

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Entretien	OK
Entretien	service B1 over 37 dagen	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	1	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Niveau de charge	10
Réinitialisation des paramètres d'usine	SOH		95.0
	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d’usine		
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Détails du NIV		
ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir AR rabattable+porte-gobelet+trappe	Active Brake Assist
Affichage central écran tactile LCD 10.25"	Airbag conducteur	Airbag genoux pour conducteur
Airbag passager	Airbags de tête à l'arrière	Airbags de tête aux places avant
ASR (dispositif anti-patinage)	Assistant de feux de route	Assistant de limitation de vitesse
Assistant de trajectoire actif	ATTENTION ASSIST	Baguette décorative de bas de glace chromée
Bas de caisse noir grainé avec inserts chromés	Câble charge boîtier mural & publique (Mode 3)	Câble de charge pour prise domestique (Mode 2)
Caméra de recul	Ciel de pavillon en tissu noir	Climatisation automatique Thematic
Combiné d'instruments virtuel (widescreen)	Compartiment rangement console centrale+couvercle	Direction avec assistance asservie à la vitesse
Dossier banquette arrière rabattables 40/20/40	Double porte-gobelets avant	Dynamic Select
EASY-PACK hayon arrière (ouverture/fermeture automat.)	Eclairage d'ambiance avec 64 couleurs	Eclairage des abords avec projection du logo MB
Epaulement avec baguettes décoratives chromées	ESP	Essuie-glace avec capteur de pluie
Etriers avec monogramme Mercedes-Benz à l'avant	Feux de jour LED à l'avant	Filet de rangement au dos du siège conducteur
Filet de retenue d'objets à l'avant (côté passager	Fonctions étendues MBUX	Frein de stationnement électrique
Freinage multicollision	Gilet de sécurité fluorescent pour le conducteur	Green charging
Inserts en bois de tilleul noir à pores ouverts	JAV 5 doubles branc.gris himalaya mat 18"+235/55	Kit confort d'assise
Kit d'intégration smartphone	Kit de stationnement	Kit éclairage et visibilité
Lève-glace à commande confort+anticoincement avant	Lève-glace commande confort+anticoincement arrière	Live Traffic Information
Module de communication LTE/4G pour me connect	Navigation depuis le disque dur	Pack rétroviseurs: intérieur/extérieur G J/N automatique et rabattable électriquement
Peinture métallisée	Peinture Nuit noir	Phares LED hautes performances
Prééquipement pour services de navigation	Préparation au partage du véhicule	Prise 12V dans le compartiment de chargement
Prise USB-C plateau rangement+USB-C cons.cent.AR	Protection acoustique (alentours)	Radio DAB
Rampes de toit en aluminium	Service de charge à distance et services Premium	Sièges avant chauffants
Similicuir ARTICO noir	Soutien lombaire à 4 réglages pour les sièges à l'avant	Suspension confort
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	Système de charge à courant alternatif (Chargeur AC jusqu'à maximum 11 kW)	Système de charge à courant continu 100 kW
Système de contrôle de la pression des pneus	Système multimedia MBUX avec deux écrans 7.25'	Tempomat
TIREFIT avec compresseur de gonflage	Touchpad	Troisième feu stop
Trousse de secours et triangle de détresse	Vitres teintées foncées à partir montant B	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.