

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2452MFB / WBA21EF0005W34175 / 5W34175

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	69.089

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ TUERCA ANTIRROBO

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

2452MFB Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/55/18	98	V	-
DI	PIRELLI	225/55/18	98	V	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/55/18	98	V	-
TI	PIRELLI	225/55/18	98	V	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	20/05/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	cables de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

2452MFB COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
2452MFB COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	169,62	10,00	169,59 €
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	169,62	10,00	169,59 €
7. Embellecedor radio llanta rueda dl dr	-	REEMPLAZAR				0,00	39,85	10,00	35,86 €
8. Neumático tr iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	169,62	10,00	169,59 €
9. Neumático tr dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	169,62	10,00	169,59 €
10. Embellecedor radio llanta rueda tr dr	-	REEMPLAZAR				0,00	39,85	10,00	35,86 €
11. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	2.00 h.	8,47	0,00		92,01 €
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
13. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Embellecedor spoiler paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
18. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1790,05 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2452MFB RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,18 h.	160,92 €
Total material pintura	-	8,47 €
Total Mano de Obra Pintura	2,00 h.	77,00 €
Total Recambios	-	1124,46 €

(IVA no incluido)

2452MFB RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	312,02 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	419,25 €















Valores desde indiv.

2.4 l/h
-4.3 kWh/h

Power %
75

CONTENT LAYOUT

Puerta abierta.

Total 69089 km → 46432.7 km

57 km 13:58

P +29.0 °C 0 km



MEDIA

TEL

NAV



CHECK-CONTROL

9 LOS40 CL 13:58

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Autonomía 57km

i Comprobar la presión neum. cuando sea pos.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

— LOW °C +
A/C OFF

MENÚ
CLIMATIZ.

— LOW °C +











BMW



WBA21EF0005W34175







LOS40 CL 14:00

Buscar puntos de destino



MEDIA
TEL
NAV

- LOW °C +
AC OFF

MENÚ CLIMATIZ

- LOW °C +





OFF ON

inch/mm

5.13

ZERO



OUTSIDE

TREAD

OFF ON ZERO

5.86

inch/mm



























 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE

Pirelli
P ZERO

U52581 14920



Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE











0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
CON-AUTOMOTIVE





