


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA23 NX116924	Erstzulassung	19.12.2022	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	53 303 km
Modell	500 Action Limousine 23,8 kWh	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓






Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓

Reifen



Außenschäden

1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
2	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
3	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
4		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	4,00	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	560,00€	Nettokosten	712,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,20		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	330,00€		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Sommerreifen 15"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
9		Bauteil	Sommerreifen 15"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		

Sonstiges

7		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	204,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Kotflügel hinten rechts und Türe vorne rechts wurden lackiert