

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** AUDI Q4 Sportback 50 e-tron quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	F -JH 0138E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZFZ5PP023795
Vertrags-Nummer:	80490081	Erstzulassung:	24.01.2023
Internes KZ:	15055568	Kilometer-Stand:	50686
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**AUDI Q4 Sportback 50 e-tron quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 299 PS/ 220 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Kieselgrau Uni

Polsterung: Leder Feinnappa mit S-Prägung schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.336,13**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

- ENTFALL Sportfahrwerk	0,00
Ablage- und Gepäckraumpaket	184,87
Ambiente-Lichtpaket	0,00
Anhängevorrichtung	798,32
Assistenzpaket advanced	1.084,03
Audi connect Navigation & Infotainment	0,00
Audi connect Navigation & Infotainment plus	184,87
Audi sound system	243,70
Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen	0,00
Doppelspeichen-Sportlederlenkrad	252,10
Dynamikpaket plus	823,53
Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung drahtlos beheizbar	294,12
Haushaltsstecker Typ E/F, Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m, Stromstärke 10 A) mit gewinkeltem Haushalt	0,00
Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, Netzanschlusskabel (Länge 1,6 m) mit Industriesteck	0,00
Interieur S line mit Sportsitzen in Leder schwarz	3.268,91
Kieselgrau Uni	0,00
Klimatisierungspaket	495,80
Komfortpaket	701,68
Leder Feinnappa mit S-Prägung schwarz	0,00
Lenkradheizung	151,26
MMI Navigation plus	1.676,47
Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,0 J + 9,0 J x 20, Reifen 235/50 +	705,88
Rückfahrkamera	352,94
Rücksitzlehne geteilt umklappbar	0,00
S line Exterieur	1.176,47
Sitzheizung vorn	285,71
Smartphone-Interface mit USB hinten	0,00
Sportfahrwerk	0,00
Winterräder - Leichtmetallräder, 5-Y-Speichen, 8,0 / 9,0 J x 20, 235/50 + 255/45 R 20	1.680,67
Wärmepumpe	831,93
e-tron Ladesystem kompakt	546,22

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **66.075,61****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **78.629,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung,

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q4 Sportback 50 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	220 / 299	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,200
Leergewicht (kg):	2215	zul. Gewicht (kg):	2715

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 80490081
Amtliches Kennzeichen: F -JH 0138E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 Sportback 50 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.03.2025	9059934519	Eigenverschulden	Hutablage mitte lose	Nein	Nein
26.02.2024	9059883427	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 80490081
Amtliches Kennzeichen: F -JH 0138E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q4 Sportback 50 e-tron quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
17.04.2026	46178	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Köln
Hugo-Eckener-Str. 26
50829 Köln
Telefon 0221 / 17958-0
Fax 0221 / 17958-142
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dominik Tönjes-Deye
Tel. direkt 0221 17958-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

F JH138E

FIN

WAUZZZFZ5PP023795

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
05.08.2026, per Mail.
06.08.2026, 16:00 Uhr, durch Herrn Dominik Tönjes-Deye bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Köln, Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
06.08.2026
Vertragsnummer 80490081
Auftragsnummer 31236256
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.532,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.968,07 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.162,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.816,81 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.01.2023	Letzte Zulassung	24.01.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron Sportback (F4N)(06.2021->) / Q4 50 e-tron Sportback quattro basis	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZ5PP023795	HSN / TSN	0588 / BZU
DAT Europa-Code®	010602760150001	DAT Marktindex	DE001 6371
Km-Stand abgelesen	50620	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	77	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Kieselgrau / Uni / C2, LA7C
Polster / Farbe	Leder Feinnappa mit S-Prägung / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	6 mm
2 links	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 45 R 20 101 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO FSL	W /O	4 mm
255 / 45 R 20 101 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO FSL	W /O	4 mm
255 / 45 R 20 101 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO FSL	W /O	7 mm
255 / 45 R 20 101 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi connect (Remote / Control), Audi music interface, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsscheiben vorn (330 mm x 23 mm), Elektromotor 220 kW (cont. 77 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistent-System: Spurverlassenswarnung, Farbdisplay (10,1 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Getriebe für Elektrofahrzeug, Glanz-Paket, HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kontrast-Lackierung, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Ladedose (AC / DC), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, On-Board-Ladegerät (bis 11 kW), Radioempfang digital (DAB), Radstand 2764 mm, Reifen vorn/hinten: 235/55 R19 ...T / 255/50 R19 ...T, Reifenkontroll-Anzeige, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag), Standard-Fahrwerk, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wartung: ohne Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4331	Assistent-Paket advanced
4015	Dynamik-Paket plus
73225	e-tron Aufladesystem
4008	Exterieur-Paket S line
22610	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
29299	Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
4278	Interieur-Paket: S line mit Sportsitze, Sitzbezug Leder, schwarz
3203	Klima-Paket
1505	Komfort-Paket
69071	Lenkrad (Sport/Leder - Doppelspeichen, oben / unten abgeflacht) mit


69004	Multifunktion und Schaltfunktion
50468	Lenkrad heizbar (Leder)
50468	LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (10-Speichen-Stern-Design Aero, schwarz, glanzgedreht)
50469	LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (5-Y-Speichen, für Winterbereifung)
25713	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
675	Neuwagen-Reifengarantie
39804	Rückfahrkamera
29500	Sitzheizung vorn
24703	Sound-System DSP / Audi Sound-System
25047	Audi connect (Internetbasierende Dienste)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
nächste Wartung: am 01.11.2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19)	968,00	1.152	50	-484,03	-576,00
2. Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, Minderwert, (Bild 20, 21)	210,08	250	100	-210,08	-250,00
3. Zusätzlicher Radsatz, Felge vorne rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)	151,26	180	50	-75,63	-90,00
4. Zusätzlicher Radsatz, Felge hinten rechts, zerkratzt, instandsetzen	151,26	180	50	-75,63	-90,00
5. Rücklicht links außen, zerkratzt, erneuern (Bild 26, 27)	273,00	325	50	-136,55	-162,50
6. Kofferraum, Seitenverkleidung rechts, Hutablagenaufnahme, gebrochen, erneuern (Bild 28, 29)	408,00	486	50	-204,20	-243,00
7. Tür hinten rechts Zierleiste mitte					

Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 30, 32)	81,51	97	50	-40,76	-48,50
8. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 31)	105,04	125	100	-105,04	-125,00
9. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 8, 9)	52,10	62	100	-52,10	-62,00
10. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 10, 11)	268,91	320	50	-134,45	-160,00
11. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12, 13)	52,10	62	100	-52,10	-62,00
12. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 14, 15)	52,10	62	100	-52,10	-62,00
13. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 16, 17)	26,05	31	100	-26,05	-31,00
14. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200,00
Gesamt	2.967,48	3.532		-1.816,79	-2.162,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Dominik Tönjes-Deye

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 11 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken




Bild 15 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 16 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 18 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt




Bild 19 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt



Bild 20 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, Minderwert



Bild 21 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, Minderwert




Bild 22 : Zusätzlicher Radsatz, Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 23 : Zusätzlicher Radsatz, Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 24 : Zusätzlicher Radsatz, Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 25 : Zusätzlicher Radsatz, Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 26 : Rücklicht links außen, zerkratzt



Bild 27 : Rücklicht links außen, zerkratzt




Bild 28 : Kofferraum, Seitenverkleidung rechts, Hutablagenaufnahme, gebrochen



Bild 29 : Kofferraum, Seitenverkleidung rechts, Hutablagenaufnahme, gebrochen



Bild 30 : Tür hinten rechts Zierleiste mitte Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 32 : Tür hinten rechts Zierleiste mitte Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau