



Bericht-Nr.: ODE0KEM0IX5014259

iKFZ-Prüfz.: d6zvbyou
Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

JOHANN ARNOLD
GÄRTNERPLATZ 16
93073 Neutraubling

(1) Fz-Id.Nr.: WBALM31000E502959
(2) Amtl. Kennz.: R Z5587 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 14.05.2024 13:20 Uhr
Prüfart: Obertraubling
(4) km-Stand: 111478 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Kabrio-Limousine
Hersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ: ZR
Var./Ver./Ausf.:
Antriebsart: Benzin
Emissionsschl: EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
zGM: 1735 kg
Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.25.2.1/2.0.18
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
20807116

M1
AE
0005
AYL00011
LM31 / 5A
0001
35A0
EZ: 29.03.2011
4.25.2.1/2.0.18

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (8) Nächste HU: Mai 2026 Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Mai 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Böttcher
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 14.05.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-6-08-0856-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	200	200	400	232	31,56	59,7	51,7
Betriebsbremse 2. Achse	200	200	400	229	46,77	40,3	21,3
Feststellbremse 2. Achse	190	190	380				

Feststellbremse blockiert: Nein

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner	
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	82,35 EUR	98,00 EUR
Gesamt:	Netto 82,35 EUR	Brutto 98,00 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 14.05.2024	USt 19%: 15,65 EUR

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte
Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.