



PROTOKOLLNUMMER: 45716968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Gutachten

Betreff

Vorabbesichtigung

Auftrag durch

Allane Mobility Consulting GmbH

Besichtigungsdatum / Ort

02.06.2026 / SAP Walldorf
69190 Walldorf

Fahrzeug-Identnummer

TMBAJ8NX0RY040910

PROTOKOLLNUMMER: 45716968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	02.06.2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Skoda
Modell / Verkaufsbezeichnung	OCTAVIA
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8004 AWG 00572
Fahrzeug-Identnummer	TMBAJ8NX0RY040910
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	20.10.2023
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	148.689 km / abgelesen
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.465
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.000
Maße (L/B/H)	4689 x 1829 x 1471
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden



PROTOKOLLNUMMER: 45716968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

Restlauf bis Service 23.500 km
Probefahrt nicht durchgeführt
Vorschaden Feststellbar
Nachlackierung Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 95Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 205/55 R17 95Y	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 45716968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber	
Summe (netto):		0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:


- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 45716968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45716968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45716968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45716968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45716968

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45716968



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45716968




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.06.2026



Gebrauchsspur 4: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	2 Jun 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Vehicle Identification Number	TMBAJ8NX0RY040910



PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	2 Jun 2026 / SAP Walldorf 69190 Walldorf
Type of vehicle	Passenger Car
Manufacturer	Skoda
Model / sales designation	OCTAVIA
Manufacturer key numbers / type code numbers	8004 AWG 00572
Vehicle Identification Number	TMBAJ8NX0RY040910
Number of owners	Unknown
First registration	20 Oct 2023
Next periodical technical inspection	10/2026
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	148,689 km / Read
Fuel type	Diesel
Engine displacement / power	1,968 ccm/ 110 kW
Cylinder / emissions class	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	1,465
Permitted total weight (kg)	2,000
Dimensions (L/W/H)	4689 x 1829 x 1471
Gearbox	Automatic
Upholstery / colour	/



PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026

Number of keys 1 from 2 Keys available

Maintenance booklet / proof of maintenance Non-existent

Next maintenance in 23,500 km

Test drive Not performed

Previous damage Detectable

Repainting None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 205/55 R17 95Y	Michelin	Summer tyres on Light alloy	6 / 6
#2 205/55 R17 95Y	Michelin	Summer tyres on Light alloy	3 / 3

Wheel suitability All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Door - rear left side	Door - Scratched - No deduction
4	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - No deduction



PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026

Previous damage

No.	Previous damage	Extent of damage
1	Rear, Provided by user / customer	
Total (net):		0,00 €

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Previous damages:

- According to available information previous damages were repaired at the vehicle. Traces of repairs, which allow conclusions about the area of repair, were not recognizable during the inspection.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].



PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026

- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.

In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Attachments: 17 Overview pictures, 14 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 45716968

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 2 Jun 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 45716968

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 2 Jun 2026



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026

Pictures of damage



Damage 3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage 3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage 4: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage 3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage 3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage 5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 45716968




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026



Damage 5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage 6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint




Damage 6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage 6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Wear and tear 3: Door - rear left side: Door - Scratched - No deduction



Wear and tear 3: Door - rear left side: Door - Scratched - No deduction

PROTOCOL NUMBER: 45716968



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Jun 2026



Wear and tear 4: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - No deduction



Wear and tear 4: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - No deduction

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE Limousine 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -UF 5800	Fahrgestell-Nummer:	TMBAJ8NX0RY040910
Vertrags-Nummer:	16830086	Erstzulassung:	24.10.2023
Internes KZ:	15118923	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE Limousine 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 31.226,89

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 31.226,89

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE Limousine5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	233	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1466	zul. Gewicht (kg):	2000

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16830086
Amtliches Kennzeichen: HD -UF 5800
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE Limousine5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.01.2026	9059978174	Eigenverschulden	Stossstange hinten mitte	Ja	Nein
05.10.2025	9059963609	Fremdverschulden	Stossstange hinten Spoiler mitte	Ja	Ja
10.03.2025	9059930314	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
17.05.2024	9059890543	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
11.11.2023	9059869762	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 16830086
Amtliches Kennzeichen: HD -UF 5800
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE Limousine 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.03.2025	78800	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer