

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -KW 0377E	Fahrgestell-Nummer:	WBA6N91070FM60622
Vertrags-Nummer:	93255080	Erstzulassung:	17.03.2022
Internes KZ:	15041072	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	38
durchschn. Verbr./100 Km:	1,700	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1900	zul. Gewicht (kg):	2355

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93255080
Amtliches Kennzeichen: HD -KW 0377E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.05.2026	9059996461	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
15.04.2026	9059992586	Eigenverschulden	Stossstange hinten mitte	Nein	Nein
13.04.2026	9059992523	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Nein	Nein
			Scheinwerfer Fahrerseite		
23.06.2025	9059947673	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Ja
			Stossstange hinten Beifahrerseite		
04.05.2025	9059939578	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite	Ja	Nein
01.02.2024	9059878074	Eigenverschulden	Motorhaube Beifahrerseite	Ja	Nein
			Frontgrill mitte		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93255080
Amtliches Kennzeichen: HD -KW 0377E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320e Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA6N91070FM60622

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	68,206 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	27,000 km
Type / Model	320e	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	WBA6N91070FM60622	Power / Engine displacement	120 kW / 1,998 ccm
First registration	17 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 63,513 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
3	Trim / covers	Trim / covers (Leiste) - Scratched - Replace
4	Trim / covers	Trim / covers (Leiste) - Scratched - Replace
5	Headlight	LED headlight on the right - Scratched - Replace
6	Rear bumper	Bumper with Parktronic - Damaged - Replace
7	Front bumper	Bumper with Parktronic - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet, Side panel - rear left side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46408836
Delivery date: 9 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46408836
Delivery date: 9 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	320e	Mileage (Read)	68,206 km
Vehicle Identification number	WBA6N91070FM60622	First registration	17 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #3: Trim / covers: Trim / covers (Leiste) - Scratched - Replace



Damage #3: Trim / covers: Trim / covers (Leiste) - Scratched - Replace



Damage #4: Trim / covers: Trim / covers (Leiste) - Scratched - Replace



Damage #4: Trim / covers: Trim / covers (Leiste) - Scratched - Replace



Damage #5: Headlight: LED headlight on the right - Scratched - Replace



Damage #5: Headlight: LED headlight on the right - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #6: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #6: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #6: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #6: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #7: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #7: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #7: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46408836
Delivery date: 9 Jul 2026



Damage #7: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Bonnet, Side panel - rear left side



WBA6N91070FM60622

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	68.206 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	27.000 km
Typ/Modell	320e	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	WBA6N91070FM60622	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	17.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 63.513 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46408836
Anlieferungsdatum: 09.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	320e	Laufleistung (abgelesen)	68.206 km
Fahrgestellnummer	WBA6N91070FM60622	Erstzulassung	17.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #5: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni... beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni...
beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit
Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni...
beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit
Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit
Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube, Seitenwand links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott