

# Ford

KUGA 2.5 243CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0FXWPMHSP26694

Coste de la reparacion

345,20 EUR  
TOTAL



## Descripción

<b>Matrícula</b> 9815NDB	<b>Fecha de matriculación</b> 26/06/2025	<b>Kilometraje</b> 43654 km
<b>Color</b> Verde	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 2488 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 179 KW	

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
22/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
23/06/2026







## Mecánica

### Detected issues





Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda <sup>1</sup>	Faltante	Sustitución	3,80 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	<b>3,80 EUR</b>	-
	-	-	-	
002	Pivotes de Bandeja Trasera / Derecha <sup>2</sup>	Faltante	Sustitución	3,80 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	<b>3,80 EUR</b>	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
003	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar	14,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>0,30 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>11,40 EUR</b>	<b>3,00 EUR</b>	
004	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	67,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>1,40 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>53,20 EUR</b>	<b>14,00 EUR</b>	
005	Capó / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
006	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
007	Techo / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
008	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Ralladura	Pintar	9,60 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>0,20 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>7,60 EUR</b>	<b>2,00 EUR</b>	
009	Puerta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar	62,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>1,30 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>49,40 EUR</b>	<b>13,00 EUR</b>	
010	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar	67,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>1,40 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>53,20 EUR</b>	<b>14,00 EUR</b>	
011	Moldura de paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar	19,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>0,40 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>15,20 EUR</b>	<b>4,00 EUR</b>	
012	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	<b>40,00 EUR</b>
	-	-	-	
013	Aleta / Trasero Derecho	Rayado	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
014	Puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pulido	24,00 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>0,50 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>19,00 EUR</b>	<b>5,00 EUR</b>	
015	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pulido	24,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>0,50 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>19,00 EUR</b>	<b>5,00 EUR</b>	
016	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Ralladura	Pintar	9,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	<b>0,20 h</b>	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	<b>7,60 EUR</b>	<b>2,00 EUR</b>	
017	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	

<sup>1</sup> I

<sup>2</sup> D

## Elementos faltantes

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                           | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

## Neumáticos

---

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	225 / 60 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda / Faltante



Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda / Faltante



Pivotes de Bandeja Trasera / Derecha / Faltante



Pivotes de Bandeja Trasera / Derecha / Faltante



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura