

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



10 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426365075

Nº Revisión: WTWS\_612839

Página: 1 de 1

| DATOS DEL VEHÍCULO |            |            |                            |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|
| MATRÍCULA:         | 6450-MBH   | Nº CHASIS: | YARKBAC3600041050          |
| KILOMETROS:        | 130649     | MARCA:     | TOYOTA                     |
| F. PERITACIÓN:     | 09/03/2026 | MODELO:    | YARIS 1.5 120H ACTIVE TECH |
| Seguro:            | SI         |            |                            |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN |                                       |                   |            |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| INSTALACIÓN:            | CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL       | FECHA DE ENTRADA: | 02/03/2026 |
| DIRECCIÓN:              | Antigua carretera de san Fernando, km | PERSONA CONTACTO: | WTWS_3457  |
| LOCALIDAD:              | MEJORADA DEL CAMPO                    | TELEFONO/E-MAIL:  | -          |

| VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS |    |                             |          |                           |    |
|---------------------------|----|-----------------------------|----------|---------------------------|----|
| Nº LLAVES:                | 2  | KIT ANTIPINCHAZOS:          | SI       | RUEDA REPUESTO:           | NO |
| LIBRO MANTENIMIENTO:      | NO | Navegador GPS:              | NO TIENE |                           |    |
| Neumático RunFlat:        | NO | Vehículo eléctrico híbrido: | SI       | Falta Cable carga Rápida: | NO |
| Falta Cable 220/230:      | NO | Neumático Invierno:         | NO       |                           |    |

| PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| I                            | VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN |

| RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Concepto                          | Importe          |
| Daños Generales                   | 1221,47 €        |
| Daños Interiores                  | 78,10 €          |
| <b>Total Valoración</b>           | <b>1299,57 €</b> |

| VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR |        |                              |          |               |           |               |
|----------------------------------|--------|------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Referencia                       | Código | Descripción                  | Unidades | Precio Unidad | Descuento | Importe Total |
| 42680F4013                       | 99700  | Compresor aire               | 1,00     | 74,52         | 22,36     | 52,16         |
| 42606F4041                       | 99750  | Fluido reparación neumáticos | 1,00     | 37,06         | 11,12     | 25,94         |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |

#### Atributos de la Valoración

|        |         |            |             |
|--------|---------|------------|-------------|
| Estado | Abierta | Referencia | WTWS_612839 |
|--------|---------|------------|-------------|

#### Atributos vehículo

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Código color de fabricante | 040     |
| Kilómetros                 | 130.649 |

#### Equipamiento

##### VIN Query

|   |   |
|---|---|
| ACCESORIOS ALFOMBRILLAS GRADO ALTO                        | ACCESORIOS PACK ILUMINACION                             |
| LUCES INTERMITENTES TR LED                                | LUCES FAROS CIRCULACION IZQUIERDA                       |
| LUCES FAROS ANTINEBLA                                     | EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO                          |
| CRISTALES SENSOR LLUVIA                                   | CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO VERDE                     |
| ADAS SIST ASISTENCIA CONDUCCION                           | FECHA FABRICACIÓN 19/05/2022                            |
| PLANTA MONTAJE MOTOR D                                    | Nº MOTOR A48502   |
| BERLINA 5 PUERTAS   | INYECCION MULTIPUNTO 1490CC 85KW (116) HYBRID - M15AFXE |
| AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - P910                          | PLANTA DE FABRICACION PRODUCCION JAPON                  |
| GENERAL MXP11   | ACABADO TECNICO N                                       |
| NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS                         | NEUMATICOS 195/55 R 16                                  |
| LLANTAS ALE 6.0JX16"                                      | VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO                       |
| INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL/TR        | INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE               |
| SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO | AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL 8"                        |
| AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB                        | AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES             |
| ADAS CAMARA VISION TR                                     | AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA AUTOMATICO     |
| INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM            |   |

##### Automático

|   |               |
|---|---------------|
| INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS | ESPAÑA ESPAÑA |
|---|---------------|

#### Piezas

| Código     | Descripción  | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------------|--|------|-----------|-----|------|----------|
| 81170K0080 | Faro iz completo<br>Incluye: Faro iz, Cristal faro iz, Junta cristal faro iz, Tapa faro iz, Motor regulación faro iz, Ud control faro iz | 1,00 | 209,26    |     |      | 209,26   |
| 53812K0070 | Aleta dl iz  | 1,00 | 181,35    |     |      | 181,35   |
| 53811K0070 | Aleta dl dr  | 1,00 | 181,35    |     |      | 181,35   |
| 42680F4013 | Compresor aire   | 1,00 | 74,52     |     |      | 74,52    |
| 42606F4041 | Fluido reparación neumáticos   | 1,00 | 37,06     |     |      | 37,06    |

#### Mano de obra

| Código      | Descripción                                   | Uds.   | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|-------------|---|--------|-----------|-----|------|----------|
| T1 531011   | Sustituir Aleta dl dr                         | 1,90 h | 25,00     |     |      | 47,50    |
| I 520011EM  | Desmontar y montar Paragolpes dl              |        |           |     |      |          |
| I 531041    | Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr |        |           |     |      |          |
| I 810051    | Desmontar y montar Faro dr                    |        |           |     |      |          |
| I 810151AEM | Ajustar faros                                 |        |           |     |      |          |
| I EM8660R   | Desmontar y montar Moldura pilar A dr         |        |           |     |      |          |
| - T1 531011 | Sustituir Aleta dl iz                         | 1,10 h | 25,00     |     |      | 27,50    |

|                  |   |                |                                  |        |          |
|------------------|---|----------------|----------------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración    | CMA_612839  | Marca - Modelo | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |        |          |
| Fecha Alta       | 10/03/2026 14:47:25   | CUM            | TY03007                          | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 10/03/2026 14:50:39   | Matrícula      | 6450-MBH                         |        |          |
| Código Usuario   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN            | YARKBAC3600041050                |        |          |

#### Mano de obra

|    | Código   | Descripción                                   | Uds.   | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|----|----------|---|--------|-----------|-----|------|----------|
|    | 531041   | Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz |        |           |     |      |          |
|    | 810051   | Desmontar y montar Faro iz                    |        |           |     |      |          |
|    | EM8660L  | Desmontar y montar Moldura pilar A iz         |        |           |     |      |          |
| T2 | GtT9056L | Reparar Aleta tr iz c/estribo                 | 1,00 h | 25,00     |     |      | 25,00    |
| T2 | GtT9056R | Reparar Aleta tr dr c/estribo                 | 4,00 h | 25,00     |     |      | 100,00   |
| T2 | GtT92010 | Reparar Techo                                 | 1,00 h | 25,00     |     |      | 25,00    |
| T2 | GtTRC004 | Reparar llanta aluminio DI                    | 0,00 h | 0,00      |     |      | 45,00    |

#### Pintura

|  | Código   | Descripción  | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|----------|--|------|-----------|-----|------|----------|
|  | CHAPA    |  |      |           |     |      |          |
|  | GtP7101R | Aleta dl dr Sustitución  |      |           |     |      |          |
|  | GtP7401R | Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=3)                            |      |           |     |      |          |
|  | GtP70010 | Capó dl Reparación (S=0) (L=3)                                 |      |           |     |      |          |
|  | GtP7101L | Aleta dl iz Sustitución  |      |           |     |      |          |
|  | GtP92010 | Techo Reparación (S=1) (L=4)                                   |      |           |     |      |          |
|  | GtP9056R | Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=2) (L=5)                   |      |           |     |      |          |
|  | GtP9056L | Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=1) (L=4)                   |      |           |     |      |          |
|  | GtP7801R | Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=3)                            |      |           |     |      |          |
|  | PLASTICO |  |      |           |     |      |          |
|  | GtP81050 | Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo |      |           |     |      |          |

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |

## Resumen

| Piezas                           |            | Mano de obra                     |          | Pintura                               |          |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fecha tarifa                     | 01/02/2026 | Total I/D MO                     | 0,00 €   | Total I/D MO Pintura                  | 0,00 €   |
| Total I/D Piezas                 | 0,00 €     | Subtotal Importe MO              | 45,00 €  | Subtotal Importe MO                   | 0,00 €   |
| Subtotal                         | 683,54 €   | Subtotal Horas MO                | 225,00 € | Subtotal Horas MO                     | 197,50 € |
| Pequeño Material (0,00%)         | 0,00 €     | Total sin descuentos (9,00 h)    | 270,00 € | Subtotal M.O. (7,90 h)                | 197,50 € |
| Material anticorrosivo           | 0,00 €     | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 €   | Descuento sobre MO (0,00%)            | 0,00 €   |
| Material pintado de bajos        | 0,00 €     | Total                            | 270,00 € | Total mano de obra                    | 197,50 € |
| Coste envío recambios            | 0,00 €     |                                  |          | Total I/D Material Pintura            | 0,00 €   |
| Total sin descuentos             | 683,54 €   |                                  |          | Subtotal material                     | 353,59 € |
| Dto. sobre total piezas (30,00%) | 205,06 €   |                                  |          | Dto. sobre material (0,00%)           | 0,00 €   |
| Total                            | 478,48 €   |                                  |          | Total del material                    | 353,59 € |
|                                  |            |                                  |          | Total sin descuentos                  | 551,09 € |
|                                  |            |                                  |          | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 €   |
|                                  |            |                                  |          | Total                                 | 551,09 € |






Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

## Total

|                       |        |                    |            |                                |                   |
|-----------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia       | 0,00 € | Total piezas       | 478,48 €   | Dto. sobre el total (0,00%)    | 0,00 €            |
| Porcentaje franquicia | 0,00%  | Total mano de obra | 270,00 €   | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 €            |
| Val. max. franquicia  | 0,00 € | Total pintura      | 551,09 €   | Base del impuesto              | 1.299,57 €        |
| Val. min. franquicia  | 0,00 € | SubTotal           | 1.299,57 € | IVA (21%)                      | 272,91 €          |
| Total Franquicia      | 0,00 € | Total Varios       | 0,00 €     | Total sin franquicia           | 1.572,48 €        |
|                       |        |                    |            | Total                          | <b>1.572,48 €</b> |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |

### Equipamiento

#### VIN Query

ACCESORIOS ALFOMBRILLAS GRADO ALTO

LUCES INTERMITENTES TR LED

LUCES FAROS ANTINEBLA

CRISTALES SENSOR LLUVIA

ADAS SIST ASISTENCIA CONDUCCION

PLANTA MONTAJE MOTOR D

BERLINA 5 PUERTAS

AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - P910

GENERAL MXP11

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS

LLANTAS ALE 6.0JX16"

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL/TR

SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO

AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB

ADAS CAMARA VISION TR

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM

ACCESORIOS PACK ILUMINACION

LUCES FAROS CIRCULACION IZQUIERDA

EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO

CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO VERDE

FECHA FABRICACIÓN 19/05/2022

Nº MOTOR A48502

INYECCION MULTIPUNTO 1490CC 85KW (116) HYBRID - M15AFXE

PLANTA DE FABRICACION PRODUCCION JAPON

ACABADO TECNICO N

NEUMATICOS 195/55 R 16

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO

INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE

AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL 8"

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES

AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA AUTOMATICO

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP3703.JPG



IMGP3702.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3704.JPG



IMGP3705.JPG



IMGP3706.JPG



IMGP3707.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3708.JPG



IMGP3709.JPG



IMGP3710.JPG



IMGP3711.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                  |   |                |                                  |        |          |
|------------------|---|----------------|----------------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración    | CMA_612839  | Marca - Modelo | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |        |          |
| Fecha Alta       | 10/03/2026 14:47:25   | CUM            | TY03007                          | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 10/03/2026 14:50:39   | Matrícula      | 6450-MBH                         |        |          |
| Código Usuario   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | VIN            | YARKBAC3600041050                |        |          |



IMGP3712.JPG



IMGP3713.JPG



IMGP3714.JPG



IMGP3715.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3716.JPG



IMGP3717.JPG



IMGP3719.JPG



IMGP3720.JPG

## Reportaje Fotográfico


|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3718.JPG



IMGP3721.JPG



IMGP3722.JPG



IMGP3723.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3724.JPG



IMGP3725.JPG



IMGP3726.JPG



IMGP3727.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT<br>ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA -<br>GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3728.JPG



IMGP3729.JPG



IMGP3730.JPG



IMGP3731.JPG

## Reportaje Fotográfico

|                         |   |                       |                                  |               |          |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| <b>Nº Valoración</b>    | CMA_612839  | <b>Marca - Modelo</b> | TOYOTA YARIS HYBRID (3) 5P (20-) |               |          |
| <b>Fecha Alta</b>       | 10/03/2026 14:47:25   | <b>CUM</b>            | TY03007                          | <b>Origen</b> | VinQuery |
| <b>F.Cálculo/Modif.</b> | 10/03/2026 14:50:39   | <b>Matrícula</b>      | 6450-MBH                         |               |          |
| <b>Código Usuario</b>   | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | <b>VIN</b>            | YARKBAC3600041050                |               |          |



IMGP3732.JPG



IMGP3733.JPG



IMGP3734.JPG