

RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263601ZGWST vom 28.05.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN
Kennzeichen

WAUZZZFYXP2122231

Hersteller
Modell
Untertyp
Erstzulassung
Laufleistung

Audi
Q5 (FYG)(06.2020->)
40 TDI quattro S line
11.05.2023
141.098 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100% wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsnummer	3263601ZGWST
Auftragsdatum	28.05.2026
Besichtigungsdatum	28.05.2026
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Q5 (FYG)(06.2020->)	FIN:	WAUZZZFYP2122231
Untertyp:	40 TDI quattro S line	Erstzulassung:	11.05.2023
KBA:	0588 / BQW	Laufleistung:	141.098 km (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Diesel	Maße in mm (LxBxH):	4.682 x 1.893 x 1.662
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	150 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart:	Automatik	Lackfarbe:	Mythossschwarz Metallic
Anzahl Gänge:	7	Innenraumfarbe:	Schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Antriebsart:	Allradantrieb		
Leergewicht:	1.880 kg		

Zulässiges Gesamtgewicht:	2.510 kg	Polsterfarbe:	Schwarz-s
Fahrzeugart:	Pkw	Polsterart:	Stoff Synonym
Bauform:	SUV	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Bordbuchmappe, Zulassungsbescheinigung Teil 1

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

8 Lautsprecher (24613), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Allradkupplung (70422), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Audi connect (Notruf- und Assistance-System) (25057), Audi Drive Select (42613), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Dachkantenspoiler S-line (20935), Dachreling schwarz (16195), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet (13195), Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) (40933), Frontscheibe Akustikglas (22515), Funkschlüssel (35539), Fußmatten Velours (28409), Gepäckraum-Abtrennung (Netz) (27605), Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) (35604), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic (74904), Getränkehalter (38908), Heckleuchten LED (18802), Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt (26465), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber (26218), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 4-türig (10004), Klimaautomatik (28901), Kopf-Airbag-System (Sideguard) (26901), Ladekantenschutz (Edelstahl) (13320), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung (69502), Luftzusatzheizung elektrisch (29404), Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI) (96625), Mild-Hybrid-Technologie (78430), Modellpflege (250), Multifunktionskamera (39819), Nichtraucher-Paket (2904), Parkbremse elektro-mechanisch (40803), Radioempfang digital (DAB) (24109), Radstand 2819 mm (71617), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzlehne geteilt/klappbar (33508), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Scheinwerfer LED (18020), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung elektro-mechanisch (69816), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym (29735), Sitze vorn manuell einstellbar (32580), Sport-Fahrwerk S-line (42001), Start/Stop-Anlage (77601), Stoßfänger Sport-Design (S-line) (21407), Tagfahrlicht LED (18913), Universal-Schnittstelle Bluetooth (25037), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) (14204), Assistenz-Paket Stadt (4311), Assistenz-Paket Tour (4314), Audi connect (Internetbasierende Dienste) (25047), Audi Smartphone Interface (25075), Business-Paket (2707), Dachhimmel Stoff, schwarz (27805), Kraftstofftank: 70 Ltr. (77400), LM-Felgen 8x20 (10-Speichen, Y-Design, Audi Sport) (50150), Metallic-Lackierung (11000), Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung (27210), Neuwagen-Reifengarantie (675), Optik-Paket schwarz plus (1839), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) (22202)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	24.700 km	01.04.2028
Nächste HU		nicht bekannt

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	255/45 R 20 101 W	3 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	255/45 R 20 101 W	3 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	255/45 R 20 101 W	1 mm Nicht in Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	255/45 R 20 101 W	1 mm Nicht in Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 100,00 µm bis 140,00 µm
 Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Motorraum / Motorabdeckung	Verfärbt / Erneuern
2	Heckklappe / Innenverkleidung	Abschürfung / Erneuern
3	Karosserie	Angegriffene Lackoberfläche/Großflächige Glanzminderung / Professionelle Lackaufbereitung erforderlich/ggf. Lackierarbeiten erforderlich / Kostenausweitung möglich
4	Reifen HA	Verschlissen / 2xStück erneuern

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasteten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Sonstiges

Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Sonstiges


Bild 15



Fahrzeug stark verschmutzt

Bilder Feststellungen

Bild 16



Nr.: 1

Bauteil: Motorraum /
Motorabdeckung

Beschädigungsart: Verfärbt

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 130,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 130,00

Bild 17



Nr.: 2

Bauteil: Heckklappe /
Innenverkleidung

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 220,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 220,00

Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Nr.: 3

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart:

Angegriffene
Lackoberfläche/Großflächige
Glanzminderung

Reparaturweg: Professionelle
Lackaufbereitung
erforderlich/ggf.

Lackierarbeiten erforderlich /
Kostenausweitung möglich

Reparaturkosten: EUR 250,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 250,00

Bild 22



Bild 23



Bild 24



Bild 25



Nr.: 4

Bauteil: Reifen HA

Beschädigungsart:

Verschlissen

Reparaturweg: 2xStück
erneuern

Reparaturkosten: EUR 480,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 480,00

Bild 26

