


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVEHS7 PZ100441	Erstzulassung	29.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	41 216 km
Modell	VIVARO 2.0 Diesel 106 kW Cargo L Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

215/65/16 T Ganzjahresreifen 5.0 mm Roadhog		215/65/16 T Ganzjahresreifen 5.0 mm Roadhog	
215/65/16 T Ganzjahresreifen 6.0 mm Roadhog		215/65/16 T Ganzjahresreifen 6.0 mm Roadhog	

Außenschäden

2		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	420,00€	Nettokosten	1.134,75€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	6,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	915,00€		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	190,00€		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	387,66€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	168,00€	Nettokosten	472,31€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

4x Sommerreifen beigelegt , Continental , 215/65 16 T, 2x 5mm, 2x 6mm

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.562,81€