

IdEE 5655460
IdE 1575113
Matrícula
VIN ZPYT39DM2UN804900
Modelo DS - DS4 - 4.0 1.5 115CV
Color NERO
Subcliente 19798
Ubicación 3458
Tarifa 11466
Baremo 2
N° ADR

Km 86399
Fecha creación encargo 01/07/2026
Fecha Tasación 21/07/2026

Elemento	Referencia	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Dto %	Total
Porton o maletero		AB	L	0.00	2.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aleta Trasero Izquierdo		AB	L	0.00	1.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Puerta Delantero Izquierdo		PT	L	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Carcasa de retrovisor Izquierdo		PT	L	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Llanta aleacion Delantero Izquierdo		FF	FF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
''												
Paragolpes delantero (Desmontado)		PT	L	0.00	1.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aleta Delantero Izquierdo		AB	L	0.00	1.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aleta Delantero Derecho		PT	L	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Llanta aleacion Delantero Derecho		FF	FF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
''												
Carcasa de retrovisor Derecho		PT	L	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Puerta Delantero Derecho		PT	L	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Puerta Trasero Derecho		PT	L	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aleta Trasero Derecho		AB	L	0.00	2.25	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Llanta aleacion Trasero Derecho		FF	FF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
''												
Spoiler Trasero		PT	L	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Moldura de paragolpes Trasero Izquierdo	1005	PT	L	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Cantidad	Precio hora	Total
Material pintura		-	
Forfait		-	
Piezas y recambios		-	

Total base
IVA (22.00 %)
Total tasación

ACCIONES													
OP	Desmontar Operaciones	AB PS	Abollado Presupuestar	DC PT	Descartado Pintura	FA RC	Falta Recordatorio	FF RE	Forfait Reajuste	MO ST	Mano de Obra Sustituir	NC	No conforme
NIVELES													
FA	Falta	FF	Forfait	FL	Limpieza	FT	Tapicería	L	Leve	LL	Llantas	LU	Lunas
M	Medio	OP	Operaciones	PL	Plásticos	P	Pulido	RA	Retirada adhesivos	RC	Recordatorio	RE	Reajuste
S	Superficial	SRC	Smart Repair de carrocería	SRP	Smart Repair de pintura	ST	Sustituir						

Tomas Generales



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16

Tomas Daños



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20

