


Peugeot

3008 HYBRID 300 E-EAT8

TELAIO: VF3M45GBUPS085882

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 19/06/2023	Odometro 114011 km
Colore Blu	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Cilindrata 1598 cc	Tipo cambio Automatico	Alimentazione Benzina
Numero marce 8	Potenza massima 221 KW	

Dettagli della dichiarazione



Data dichiarazione
14/05/2026

Data approvazione perizia
15/05/2026







Meccanica

Problemi rilevati



Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

002	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Cofano anteriore / -	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Tappo braccio tergicristalli / Posteriore	Mancante	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
012	Porta / Anteriore Destro	Scheggia	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
013	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
014	Tetto / -	Rientranza	Riparazione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
015	Retrovisore elettrico / Destro	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	TIGAR	225 / 55 / 18 / All Seasons	2.1 mm
Anteriore Destro	TIGAR	225 / 55 / 18 / All Seasons	2.1 mm
Posteriore Sinistro	TIGAR	225 / 55 / 18 / All Seasons	3.6 mm
Posteriore Destro	TIGAR	225 / 55 / 18 / All Seasons	2.8 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto




Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Tappo braccio tergicristalli / Posteriore / Mancante




Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Scheggia




Porta / Anteriore Destro / Scheggia



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Retrovisore elettrico / Destro / Riga