

Historial del Vehiculo -6173-LPB

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Reparar Limpieza cristales
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Lateral dr carrocería
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	9816477880 - Luna puerta dl dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Puerta carga tr dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	98277251DX - Emblema tr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Lateral dr carrocería Sustitución
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Cte. Material Pintura
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1680992380 - Lateral dr carrocería
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Puerta tr dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Puerta carga tr dr Fuerte
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Emblema tr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Cajetín luna puerta dl dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Puerta dl dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Techo Fuerte
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	* - Rotulación
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	9818023380 - Cajetín luna puerta dl dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Puerta tr dr Medio
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Sustituir Rotulación
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Puerta dl dr Fuerte
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Lateral dr carrocería Sustitución
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Techo Fuerte
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Puerta dl dr Fuerte
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Puerta tr dr Medio
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Techo
6173-LPB	11/01/2022	12235	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Puerta carga tr dr Fuerte
6173-LPB	23/08/2022	21915	4 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 195/65 R15 91V TLTURANZA T005//8903// / Turismo/ VERANO
6173-LPB	23/08/2022	21915	4 NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 195/65 R15 91V TLTURANZA T005//8903// / Turismo/ VERANO
6173-LPB	23/08/2022	21915	4 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 195/65 R15 91V TLTURANZA T005//8903// / Turismo/ VERANO
6173-LPB	23/08/2022	21915	4 NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 195/65 R15 91V TLTURANZA T005//8903// / Turismo/ VERANO
6173-LPB	23/08/2022	21916	ALINEADO	ALINEACION VEHICULO

6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Anticongelante
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Aceite motor
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Filtro antipolen
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	M.O. General
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Filtro aceite
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Serv inspección 2º año
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Líquido frenos
6173-LPB	06/02/2023	30770 REV 030.000	Arandela / tapón cárter
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	- - *FARO DD
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	1632656780 - CUBIERTA SUP.PARAG.D. P/FURGON P/PINTAR
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *FARO DD
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP.PARAG.D. P/FURGON P/PINTAR
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA SUP.PARAG.D. P/FURGON P/PINTAR
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
6173-LPB	08/06/2022	33542 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
6173-LPB	17/08/2023	41375 4 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195/65 VR15 PRIMACY 4 TL 91V / Turismo/ VERANO
6173-LPB	17/08/2023	41375 4 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 195/65 VR15 PRIMACY 4 TL 91V / Turismo/ VERANO
6173-LPB	17/08/2023	41375 4 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195/65 VR15 PRIMACY 4 TL 91V / Turismo/ VERANO
6173-LPB	17/08/2023	41375 4 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 195/65 VR15 PRIMACY 4 TL 91V / Turismo/ VERANO
6173-LPB	21/09/2023	42306 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
6173-LPB	21/09/2023	42306 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195 65 VR15 91 V / Turismo VERANO
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	FRENO TR IZQ
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	Líquido frenos
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	Amortiguador dr suspensión tr
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	Disco freno dl dr - Nueva
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	Amortiguador iz suspensión tr
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	M.O. General
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	Disco freno dl iz - Nueva
6173-LPB	31/01/2024	49325 SISTEMA DE SUSPENSION	Pastillas freno dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Filtro aceite - Nueva
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Anticongelante
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Arandela / tapón cárter
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Filtro aire - Nueva
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Jgo escobillas limpia
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Aceite motor - 05W30
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	M.O. General
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Filtro combustible - Nueva
6173-LPB	22/10/2024	61198 REV 060.000	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva

6173-LPB	01/04/2025	68909 4 NEUMATICOS
----------	------------	--------------------



CITROEN BERLINGO (FURGON) TALLA M BLUEHDI 100 CONTROL

VIN	VR7EFYHYCMN507921
Primera matriculación	29/4/2021
Kilometraje del vehículo	93.530 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/7/2026 9:18:17	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann A CORUÑA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	29/4/2021
Modelo	BERLINGO (FURGON)	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR7EFYHYCMN507921	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Si
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	1,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	1,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	2,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	2,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



2 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



4 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



9 | Piso Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Moqueta maletero

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Mampara

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



13 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



14 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



15 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



5 | Placa Matrícula Delantera

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas 2 impactos



7 | Bajo De Caja IZ

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



16 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



18 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



20 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



21 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos



22 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



23 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



24 | Llanta acero Tras Dr

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Precio Cerrado



25 | Llanta acero Del Dr

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Precio Cerrado

COMENTARIOS

An unhandled error has occurred. [Reload](#)

Comentarios del pedido

667884671

Fotos comerciales

