


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPVK PW104171	Erstzulassung	20.12.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	27 609 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 74kW GS				



Fahrzeugausstattung

Alufelgen ☒


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	☒
Bordwerkzeug	☒
Hutablage	☒
Fußmatte HR	☒
Fußmatte HL	☒
Fußmatte VR	☒
Fußmatte VL	☒
Antenne	☒

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	☒
Serviceheft	☒
Ersatzschlüssel	☒
Schlüssel	☒
Schlüssel mit Fernbedienung	☒
Inspektion	☒

Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	30,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,20	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	30,00€	Abwertung o. MwSt	- 4,50
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	30,00€	Nettokosten	25,50€
2		Bauteil	Bordmappe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 3,00
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	17,00€

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	50,00€	Abwertung o. MwSt	-7,50€	Minderwert o. MwSt	42,50€
---------------------	--------	-------------------	--------	--------------------	--------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	150,00€	0,20	30,00€	15,00 %	-4,50€	25,50€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	20,00€	15,00 %	-3,00€	17,00€
Pauschale	-20,00€	-	-4,50€	-24,50€