

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

3407NKJ / WBY51GM0805568911 / 5568911

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.581

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3407NKJ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh incorpora un cable de carga rápido		

Daños no valorables:

3407NKJ COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		2.33 h.	0.75 h.	3,18	0,00		121,76 €
6. embellecedor iz paragolpes del	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
7. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
9. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
10. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
11. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1187,64 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3407NKJ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,08 h.	195,57 €
Total material pintura	-	32,48 €
Total Mano de Obra Pintura	7,67 h.	295,29 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	119,25 €















Valores desde fábrica

1.0 kWh/h



Total 6581 km → 6581.7 km

Datos de conducción

ePower % 100

75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

42%

10:24



P

READY



179 km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MEDIA

TEL

NAV



- LOW ↴ +



- LOW ↴ +



53

Prestar Driver

Alarma antirobo
Desactivar una vez

Actualización lista para instalar
Instale su actualización en pocos
minutos.

Componente

Compor hostio

- OFFL +

- OFFL +

Sin señal

MAX
REAR
VIEW



AUTO H

VOL | 67





BMW 

WISCONSIN

1X 03

Made in
Germany
iX2 eDrive20
C4W



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00371

WBY51GM0805568911

2460 kg

3210 kg

1- 1225 kg

2- 1295 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986



3402NR
1X2






↶
MEDIA
TEL
NAV

Remote Software Upgrade

Ahora

10:26

 **Actualización lista para instalar**
Instale su actualización en pocos pas [Indicaciones de la versión](#)



A semi-transparent Windows Start menu overlay is displayed on the left side of the screen. It features a grid of application icons including a mouse, a magnifying glass, a wrench, a coffee cup, a fork and knife, and a hamburger. Below the grid is a search bar labeled 'Búsqueda'. To the right of the Start menu, a large navigation arrow icon is visible on the main blue background. A settings gear icon is located in the bottom right corner of the screen area.

- OFF  +    - OFF  +

10

km/h

0







5.63

Alignamento
Indicador

HANKOOK
Ventus S1 Evo2

OFF ON ZERO



5.36

OFF ON ZERO

inch/mm



6.03

OFF ON ZERO

Holtzer

Alignment Indicator

HANKOOK

Kia

























BMW

Manheim
City of Mannheim











