

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS5 SW060857	Erstzulassung	14.08.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP6391	Laufleistung	34 996 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	CAT Hakenstedt				
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Hinten links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Bauteil Zierleiste Seitenwand Position Hinten links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	4		Bauteil Seitenwand unterhalb Position Hinten links Beschreibung Delle Anmerkungen -
5		Bauteil Stoßfängerhalter Position Hinten links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	6		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Hinten links Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -
7		Bauteil Tür Position Vorne links Beschreibung Kratzer Anmerkungen -	8		Bauteil Kotflügel Position Vorne links Beschreibung Einstellung Anmerkungen -
9		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne rechts Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -	10		Bauteil Stoßfänger Position Vorne Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -
11		Bauteil Stoßfänger Position Hinten Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -	12		Bauteil Motorhaube Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -
13		Bauteil Windschutzscheibe Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -	14		Bauteil Kofferraum/Laderaum Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -

Sonstiges

15		Bauteil Lackvorbereitung Position - Beschreibung Lackierung Anmerkungen -
----	---	--

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.189,91€