


Skoda

KAMIQ 1.0 TSI AMBITION 95 CV

TELAIO: TMBGP6NW4P3169747

Importo di riparazione stimato



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	11/09/2023	90171 km
Colore	Anno	Selleria
Bianco	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-
Carrozzeria	Tipo cambio	Alimentazione
Due Volumi	Manuale	Benzina
Numero marce	Potenza massima	
5	70 KW	

Data dichiarazione
05/05/2026

Data approvazione perizia
08/05/2026

Meccanica

Problema di avviamento del motore
No

Non marciante
No

Veicolo sporco (Esterno)
Si

Veicolo sporco (Interno)
Si

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia degli interni del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-	
002	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	

		Tempo Carrozzeria 0,50 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait -
		Importo Carrozzeria 	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	

003	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
-----	----------------------	------	-------------	-------------

	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 1,00 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria 	Importo Verniciatura 	ImportoMaterialiDiConsumo 	

004	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione	
-----	---------------------------------------	------	--------------	-------------

	Tempo Carrozzeria 0,40 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio 	Forfait -
	Importo Carrozzeria 	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	

005	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	
-----	-----------------------	------	-------------	-------------

	Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 1,20 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria 	Importo Verniciatura 	ImportoMaterialiDiConsumo 	

006	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Smart repair	
-----	------------------------------	------	--------------	-------------

	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura 0,30 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura 	ImportoMaterialiDiConsumo 	

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Copribagagli
- ☐ Pneumatico ruota di scorta
- ☐ Ripiano Cappelliera
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☐ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro

PIRELLI

205 / 60 / 16 / All Seasons

4.1 mm

Anteriore Destro	PIRELLI	205 / 60 / 16 / All Seasons	2.9 mm
Posteriore Sinistro	PIRELLI	205 / 60 / 16 / All Seasons	5.5 mm
Posteriore Destro	PIRELLI	205 / 60 / 16 / All Seasons	4.8 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro




Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation




Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga