

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 0596MDM / WBA7M910X05W18254 / 5W18254

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118d F40	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118d F40	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	127.853

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ CARPETA MANUALES

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0596MDM Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/02/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	VH REPARADO ANTERIORMENTE		

Daños no valorables:

0596MDM COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

Puerta dl dr	OBSERVACIÓN-	
--------------	--------------	--

0596MDM COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.50 h.			0,00	592,60	10,00	629,59 €
2. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
3. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
4. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
5. Neumático dl iz - PIRELLI - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	105,02	10,00	112,22 €
6. Neumático dl dr - PIRELLI - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	105,02	10,00	112,22 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.92 h.	8,13	0,00		101,30 €
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.42 h.	6,01	0,00		89,55 €
9. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.25 h.	1,06	0,00		29,93 €
10. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.25 h.	1,06	0,00		13,76 €
11. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.50 h.	19,06	0,00		200,01 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.00 h.	8,47	0,00		104,72 €
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		2.00 h.	8,47	0,00		123,97 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
19. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
20. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
21. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		100,00 €
22. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
23. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
26. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €

0596MDM COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
30. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
31. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
32. Anagrama tr motor	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
34. Rejilla iz paragolpes dl	Pintar	-			0.50 h.	0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2531,06 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0596MDM RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,60 h.	331,07 €
Total material pintura	-	56,50 €
Total Mano de Obra Pintura	13,84 h.	532,83 €
Total Recambios	-	841,19 €
Descuento recambios aplicado	-	93,47 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	769,50 €


























TwinPower Turbo

BMW

©WBA7M910X05W18254©



BMW



ConnectedDrive





10

0 km/h



OFF ON

ZERO

5.26

inch/mm



OFF ON

ZERO

inch/mm

6.15





OFF ON ZERO

inch/mm

5.75

























Manheim
Car Automotive

















0596 MDN

Manheim
Car Auctions




























118i



0596 MDM

FERSAN



Manheim
CLIX AUTOMOBILES

M3

0596 MDM

FERSAN



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10