



WBA6V110005V37208

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	85,936 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	2,600 km
Type / Model	216i Gran Tourer	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA6V110005V37208	Power	80 kW
Engine displacement	1,499 ccm	Cylinder	—
First registration	3 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	01/2026, 73,991 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
5	Door - rear left side	Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Paint
7	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 96W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/60 R16 96W	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46629993
Delivery date: 21 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R17 95H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46629993
Delivery date: 21 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	216i Gran Tourer	Mileage (Read)	85,936 km
Vehicle Identification number	WBA6V110005V37208	First registration	3 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46629993
Delivery date: 21 Jul 2026



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46629993
Delivery date: 21 Jul 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.


Pictures of damage



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #5: Door - rear left side: Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Door - rear left side: Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Door - rear left side: Door (Innen) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint




Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint




Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Paint



Damage #7: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Paint



WBA6V110005V37208

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	85.936 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	2.600 km
Typ/Modell	216i Gran Tourer	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA6V110005V37208	Leistung	80 kW
Hubraum	1.499 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	03.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	01/2026, 73.991 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Tür hinten links	Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/60 R16 96W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46629993
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R17 95H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46629993
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	216i Gran Tourer	Laufleistung (abgelesen)	85.936 km
Fahrgestellnummer	WBA6V110005V37208	Erstzulassung	03.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46629993
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür (Innen) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott