

Historial del Vehiculo -6130-LPH

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
6130-LPH	22/11/2022	30129	REV 030.000	
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 OEM
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Filtro antipolen - MOTRIO - Economic
6130-LPH	22/01/2024	58616	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
6130-LPH	22/01/2024	58616	SERV. NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
6130-LPH	22/01/2024	58616	SERV. NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
6130-LPH	22/01/2024	58616	SERV. NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Filtro aire - VALUE+ - Economic
6130-LPH	22/01/2024	58616	SERV. NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Filtro aceite
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	Filtro combustible - VALUE+ - Economic
6130-LPH	22/01/2024	58616	REV 060.000	M.O. General
6130-LPH	08/04/2025	86494	REV 090.000	Filtro aceite
6130-LPH	08/04/2025	86494	REV 090.000	Aceite motor - 00W20 OEM
6130-LPH	08/04/2025	86494	REV 090.000	M.O. General
6130-LPH	08/04/2025	86494	REV 090.000	Filtro antipolen - ANTIOLOR - Nueva
6130-LPH	08/04/2025	86494	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
6130-LPH	08/04/2025	86494	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
6130-LPH	05/05/2025	88535	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara freno tr
6130-LPH	05/05/2025	88535	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara posición-freno tr dr
6130-LPH	05/05/2025	88535	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara posición-freno tr iz
6130-LPH	05/05/2025	88535	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
6130-LPH	05/05/2025	88535	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara iz matrícula
6130-LPH	03/12/2025	100011	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl iz
6130-LPH	03/12/2025	100011	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
6130-LPH	03/12/2025	100011	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl dr
6130-LPH	03/12/2025	100011	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General

6130-LPH	04/12/2025	100032 BATERIA	M.O. General
6130-LPH	04/12/2025	100032 BATERIA	Batería
6130-LPH	25/02/2026	103212 NIVELES Y LAMPARAS	Aceite motor - 05W40 OEM
6130-LPH	25/02/2026	103212 NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
6130-LPH	13/09/2021	149920 COLISIÓN SIN CONTRARIO	7701068848 - CRISTAL ESPEJO D.ELECTR. H/10-12
6130-LPH	13/09/2021	149920 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CRISTAL ESPEJO D.ELECTR. H/10-12
6130-LPH	13/09/2021	149920 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO D. P/PINTAR H/10-12
6130-LPH	13/09/2021	149920 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	214102845R - Radiador motor
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	144967867R - Intercooler
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	260109958R - Faro dr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	- Cte de M.O. de pintura
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	620226669R - Paragolpes dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	214109155R - Radiador adicional motor
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	- Cte de materiales de pintura
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	631226477R - Soporte aleta dl dr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	215142101R - Soporte sup dr radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	625005786R - Frente dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	215036825R - Manguito inf radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	7701208643 - Jgo tapas paragolpes dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	620120418R - Soporte cent paragolpes dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	7701478196 - Paragolpes tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	214811275R - Conj ventilador radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	8200694685 - Anagrama tr modelo
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Soporte aleta dl dr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	628903487R - Emblema dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	215549292R - Canalizador radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Frente dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	752109624R - Traviesa paragolpes dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Desmontar y montar Aleta dl dr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	215142387R - Soporte sup iz radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	921001397R - Condensador a/c
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Capó dl Sustitución
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	651001209R - Capó dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	260602665R - Faro iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Paragolpes dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	7751478140 - Puerta carga tr iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Bisagra iz capó dl

6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	620673708R - Moldura paragolpes dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	EM69010 - Matrícula dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Larguero dr piso tr Leve
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	756101976R - Traviesa paragolpes tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	848901118R - Anagrama tr marca
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Paragolpes tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	8200497521 - Soporte manilla ext puerta iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Faldón tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	623829911R - Rejilla dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Desmontar y montar Desmontaje MO chapa
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Soporte aleta dl iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Faro dr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	850427214R - Soporte central paragolpes tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Larguero iz piso tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Puerta carga tr dr Medio
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Puerta carga tr dr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	631232841R - Soporte aleta dl iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Anticongelante
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	SIN REFERENCIA - Másticos
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Diagnósis
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Desmontar y montar Aleta dl iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Puerta carga tr dr Medio
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Bisagra dr capó dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Conj ventilador radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Anagrama tr marca
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Puerta carga tr iz Sustitución
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Larguero dr piso tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Capó dl Sustitución
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Capó dl
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Faro iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Fluido refrigerante a/c
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Puerta carga tr iz Sustitución
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Traviesa paragolpes tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Radiador adicional motor
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Manguito inf radiador
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Soporte central paragolpes tr
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Larguero dr piso tr Leve
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Puerta carga tr iz
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Faldón tr Leve

6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Faldón tr Leve
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	OEM-RXTYPED - Anticongelante
6130-LPH	06/09/2021	149920 COLISIÓN CON CONTRARIO	R134A - Fluido refrigerante a/c
6130-LPH	02/07/2025	200512 SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP



RENAULT KANGOO FURGON PROFESIONAL BLUE DCI 59 KW (80CV)	
VIN	VF1WF000766822226
Primera matriculación	12/5/2021
Kilometraje del vehículo	108.639 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/7/2026 10:24:07	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	12/5/2021
Modelo	KANGOO FURGON	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1WF000766822226	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,2 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,1 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



4 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



5 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



16 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



17 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



18 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



7 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





8 | Faro Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



9 | Faro Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Catadioptrico

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



19 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



20 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



21 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control

Fotos comerciales

