

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA1 RPS95439	Erstzulassung	31.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	16 117 km
Modell	COMPASS 1.5i GSE T4 48V e-Hybrid Altitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Serviceheft	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden


1



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,20
Position	Vorne	Reparaturkosten	154,00€
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	827,59€
Nettokosten	981,59€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	27,37€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

7		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	412,61€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	402,85€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.591,81€