

INFORME CONTROL VEHÍCULO



30 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426371248

Nº Revision: WTWS_619332

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7330-LJH	Nº CHASIS:	WBA7M910007G42974
KILOMETROS:	110063	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	30/04/2026	MODELO:	SERIE 1 118D(E)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	30/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	874,03 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	874,03 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		

Atributos de la Valoración

Estado **Abierta** Referencia **WTWS_619332**

Atributos vehículo

Kilómetros **110.063**

Equipamiento

Manual

ACABADO TECNICO SPORT LINE - 7AC

VIN Decoder












TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - 7M91

Automático

BERLINA 5 PUERTAS - SH
ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT7513R	Reparar Moldura retrovisor puerta dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,40 h	25,00			10,00
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	1,50 h	25,00			37,50
T2  GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtTRC005	Reparar llanta DD aluminio	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtTRC006	Reparar llanta TI aluminio	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtTRC007	Reparar llanta TDaluminio	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtTRC004	Reparar llanta aluminio DI	0,00 h	0,00			45,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0) (50%)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=2) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=7) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	82,50 €	Subtotal Horas MO	211,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,30 h)	262,50 €	Subtotal M.O. (8,45 h)	211,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	262,50 €	Total mano de obra	211,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	400,28 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	400,28 €
				Total sin descuentos	611,53 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	611,53 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	262,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	611,53 €	Base del impuesto	874,03 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	874,03 €	IVA (21%)	183,55 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.057,58 €
				Total	1.057,58 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		

Equipamiento

Manual

ACABADO TECNICO SPORT LINE - 7AC

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1995CC 110KW (150) - 7M91

Automático

BERLINA 5 PUERTAS - SH

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260429_154054.jpg



20260429_154058.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154100.jpg



20260429_154111.jpg



20260429_154109.jpg



20260429_154126.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154127.jpg



20260429_154131.jpg



20260429_154145.jpg



20260429_154155.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154200.jpg



20260429_154219.jpg



20260429_154226.jpg



20260429_154229.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154232.jpg



20260429_154233.jpg



20260429_154240.jpg



20260429_154242.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154255.jpg



20260429_154301.jpg



20260429_154307.jpg



20260429_154310.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154313.jpg



20260429_154322.jpg



20260429_154326.jpg



20260429_154328.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154343.jpg



20260429_154406.jpg



20260429_154407.jpg



20260429_154408.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154409.jpg



20260429_154412.jpg



20260429_154415.jpg



20260429_154422.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		




20260429_154423.jpg



20260429_154427.jpg



20260429_154107.jpg



20260429_154140.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619332	Marca - Modelo	BMW SERIE 1 (F40) 5P (19-24)		
Fecha Alta	30/04/2026 12:05:00	CUM	BM05301	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	30/04/2026 12:20:01	Matrícula	7330-LJH		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA7M910007G42974		



20260429_154238.jpg



20260429_154354.jpg