

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	KA -D 1027E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81FPPU184603
Vertrags-Nummer:	65451082	Erstzulassung:	26.06.2023
Internes KZ:	15061905	Kilometer-Stand:	42423
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt Polsterung: Leder Hellgrau Innenraum Hell-/Dunkelgrau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 49.747,90

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
BOSE Soundsystem	0,00
Elektrische Heckklappe	0,00
LED-Paket	0,00
Leder Hellgrau Innenraum Hell-/Dunkelgrau	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	554,62
Park-Paket	0,00
Sitz-Paket	0,00
UNIQ-Paket	3.025,21

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 53.327,73

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 63.460,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 63.460,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2560

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 65451082
Amtliches Kennzeichen: KA -D 1027E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
06.05.2026	9059995296	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 65451082
Amtliches Kennzeichen: KA -D 1027E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Türeinstieg hinten rechts verschrammt



Bild 8 : Spiegelkappe rechts verschrammt



Bild 9 : Unfallschaden hinten links, Radhausschale, Stoßfänger hinten und Radlaufblende beschädigt



Bild 10 : Unfallschaden hinten links, Radhausschale, Stoßfänger hinten und Radlaufblende beschädigt




Bild 11 : Unfallschaden hinten links, Radhausschale, Stoßfänger hinten und Radlaufblende beschädigt



Bild 12 : Unfallschaden hinten links, Radhausschale, Stoßfänger hinten und Radlaufblende beschädigt




Bild 13 : Unfallschaden hinten links, Radhausschale, Stoßfänger hinten und Radlaufblende beschädigt




Bild 14 : Unfallschaden hinten rechts, Stoßfänger hinten deformiert



Bild 15 : Unfallschaden hinten rechts, Stoßfänger hinten deformiert




Bild 16 : Unfallschaden hinten rechts, Stoßfänger hinten deformiert



Bild 17 : Unfallschaden hinten rechts, Stoßfänger hinten deformiert



Bild 18 : Leichtmetallfelge glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 19 : Leichtmetallfelge glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger vorne unterhalb mehrfach verschrammt



Bild 21 : Stoßfänger vorne unterhalb mehrfach verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Fuchs
Tel. direkt 07215607-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

KA D1027E

FIN

KMHKR81FPPU184603

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
15.05.2026
26.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Michael Fuchs bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
26.06.2026
Vertragsnummer 65451082
Auftragsnummer ELSRM004492
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-5.061,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.252,96 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.904,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.121,02 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 128 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zwei Schäden im Heckbereich, beide enthalten den Hauptteil des Stoßängers hinten als zu ersetzende Position.

Keine genaue Angabe zum Zeitpunkt der Schäden oder Meldung bei der Versicherung.

Zusätzliche Kalkulationen angehängt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.06.2023	Letzte Zulassung	26.06.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 77,4 kWh 4WD
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81FPPU184603
HSN / TSN	8252 / ALA	Schlüssel-Nr.	10342305
Km-Stand abgelesen	42423	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Allrad
	Elektrofz		
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Allradantrieb, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JC) inkl. Frontkollisionswarner, Assistent: Einparkhilfe, vorne, Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA), Ausstiegswarner (SEW), Außenspiegel Unterseits in Schwarz hochglänzend, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Batterieheizsystem, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten in Aluminiumoptik, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA),

Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Lucid Blue, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Mittelkonsole verschiebbar, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Paket: LED-Paket, Polster: Stoff-/Leder-Kombination, Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion (RCCA), Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar-Beifahrersitz, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitzplätze), Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V im Gepäckraum, Steckdose 12V-vorne, Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Telefon: Smartphone-Ablage mit Kabelloser Ladefunktion, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule, Verglasung: wärmedämmende Frontscheibe, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmepumpe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 29.07.2025 bei Kilometerstand 26.281

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto	
1. Türeinstieg hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 7)	90,76	108	100	-90,76	-108
2. Spiegelkappe rechts verschrammt, smart repair (Bild 8)	90,76	108	100	-90,76	-108
3. Unfallschaden hinten links, Radhausschale, Stoßfänger hinten und Radlaufblende beschädigt, instandsetzen (Bild 9, 10, 11, 12, 13)	1.297,48	1.544	100	-1.297,48	-1.544
4. Unfallschaden hinten rechts, Stoßfänger hinten deformiert, instandsetzen (Bild 14, 15, 16, 17)	1.528,57	1.819	100	-1.528,57	-1.819
5. Leichtmetallfelge glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 18, 19)	812,61	967	100	-812,61	-967
6. Stoßfänger vorne unterhalb mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)	294,12	350	55	-162,18	-193
7. Hauptuntersuchung fällig, erneuern	138,66	165	100	-138,66	-165
Gesamt	4.252,96	5.061		-4.121,02	-4.904

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Schlüsselcover leichte Kratzer,
Heckklappenverkleidung leichte Kratzer,
Türverkleidung vorne rechts leichte Kratzer,
Türeinstieg vorne rechts kleine Delle,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Leichtmetallfelge glanzgedreht vorne links
leichte Kratzer,
Tür vorne links leichte Kratzer,
Tür hinten links leichte Kratzer,
Leichtmetallfelge glanzgedreht hinten links
leichte Kratzer,
Radlaufblende vorne rechts leichte Kratzer,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Fuchs

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe 76187 Karlsruhe Im Husarenlager 14
Tel.: 0721 / 5607-0 Fax: 0721 / 5607-60

GUTACHTEN / KALKULATION NR 130

26.06.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	IONIQ 5 (NE)	TECHNIQ TYP-CODE	30 I5 17
AUSSTATTG	VERGL GET (PRIVACY) LEDERLENKRAD SYSTEM "ECALL" LED RUECKLEUCHTEN AUSST STOFF/LEDER SITZE H HEIZBAR ELEKTROMOT V/H 239KW REIFEN 235/55 R19..W ALLRADANTRIEB SEITENAIRBAG M	F-HEBER V EL IMPULSF LENKRAD HEIZBAR SCHEINWERFER LED LED-LEUCHTBAND STOSS SITZ V ELEKT VERST SPURHALTEASSISTENT 1-GANG ELEKTRISCH TOTWINKEL-ASS AKTIV KOPFAIRBAG WAERMEPUMPE	INNENSP AUT ABBLENDE NAVIGATIONSSYSTEM FERNLICHTASS "HBA" BLINDSPOT MONITORING SITZE V HEIZBAR RUECKFAHRKAMERA BATT HEIZUNGSSYSTEM NOTBREMSSYS FUSSG SEITENAIRBAG	

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =105.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
86821R0B	BEIDE RADHAUSSCHALE H AUS-/EINBAUEN	5	52.50
86611R00	STOSSFAENGER H ERSETZEN UMFASST: BEIDE HECKLEUCHTE A UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	12	126.00

LACKIERUNG
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 108.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	AW	ARB.- PREIS
LE 2586	STOSSFAENGER H O R	10	108.00
LE 2598	ZIERL R STOSSF H	9	97.20

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.04.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		STOSSFAENGER H	86650GI220	486.59
2586		STOSSFAENGER H O R	86657GI000	78.95
2593		ZIERL M STOSSF H	:86670GI000YEV	385.40
2598		ZIERL R STOSSF H	86695GI000	29.50
2600		ZIERL U R STOSSF H	:86698GI010SCR	64.16
2604		SCHRAUBE R	;865793K000	1.31
2606		SCHRAUBE R	1125306206K	1.31
2608	7 X	CLIP BEFESTIGUNG R	1420608250B	4.55
2610		SCHRAUBE R	1244105167B	1.26
2612		FESTSTELLER R	9751902000	0.63
2622		HALTER I R STOSSF H	86652GI000	23.99
2628	3 X	SCHRAUBE R	1244106207B	2.85
2650	16	SCHRAUBE	;1249305167K	21.92
2653	6 X	FESTSTELLER	8684822000	14.28
2655	4 X	SCHRAUBE	1249304127E	2.28
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

GUTACHTEN / KALKULATION NR 130 26.06.2026

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.04.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2657	4	SCHRAUBE	1249204127E	2.28
2658	2 X	MUTTER	1332405207K	5.32
2659	2 X	MUTTER	1334106887B	6.16
2660	4 X	MUTTER	1334106007B	12.24

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

ARBEITSLOHN	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT	17 AW X	105.00 EUR/STD	178.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				178.50
LACKIERUNG	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT	19 AW X	108.00 EUR/STD	205.20	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				205.20
ERSATZTEILE			1 144.98	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				1 144.98
REPARATURKOSTEN	OHNE MWST.			1 528.68
MWST 19.00 %				290.45
REPARATURKOSTEN	MIT MWST.			1 819.13

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe 76187 Karlsruhe Im Husarenlager 14
Tel.: 0721 / 5607-0 Fax: 0721 / 5607-60

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 129

26.06.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	IONIQ 5 (NE)	TECHNIQ TYP-CODE	30 I5 17
AUSSTATTG	VERGL GET (PRIVACY) LEDERLENKRAD SYSTEM "ECALL" LED RUECKLEUCHTEN AUSST STOFF/LEDER SITZE H HEIZBAR ELEKTROMOT V/H 239KW REIFEN 235/55 R19..W ALLRADANTRIEB SEITENAIRBAG M	F-HEBER V EL IMPULSF LENKRAD HEIZBAR SCHEINWERFER LED LED-LEUCHTBAND STOSS SITZ V ELEKT VERST SPURHALTEASSISTENT 1-GANG ELEKTRISCH TOTWINKEL-ASS AKTIV KOPFAIRBAG WAERMEPUMPE	INNENSP AUT ABBLENDE NAVIGATIONSSYSTEM FERNLICHTASS "HBA" BLINDSPOT MONITORING SITZE V HEIZBAR RUECKFAHRKAMERA BATT HEIZUNGSSYSTEM NOTBREMSSYS FUSSG SEITENAIRBAG	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS =105.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.- PREIS
86821R00	RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN		3	31.50
86611R00	STOSSFAENGER H ERSETZEN UMFASST: BEIDE HECKLEUCHTE A UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN		12	126.00
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR		3	31.50

L A C K I E R U N G
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 108.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW	ARB.- PREIS
LE 2597	ZIERL L STOSSF H	NEUTEILLACKIERUNG	9	97.20

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.04.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		STOSSFAENGER H	86650GI220	486.59
2597		ZIERL L STOSSF H	86694GI000	29.50
2599		ZIERL U L STOSSF H	:86697GI010SCR	64.16
2615		DTG STOSSFAENGER H L	86629GI000	18.75
2621		HALTER I L STOSSF H	86651GI000	23.99
2627	3 X	SCHRAUBE L	1244106207B	2.85
2650	16	SCHRAUBE	;1249305167K	21.92
2653	6 X	FESTSTELLER	8684822000	14.28
2655	4 X	SCHRAUBE	1249304127E	2.28
2657	4	SCHRAUBE	1249204127E	2.28
2658	2 X	MUTTER	1332405207K	5.32
3615		ZIERL SEITENWAND H L	87741GI000CA	72.64
3675		RADHAUSSCHALE H L	86821GI000	261.57
3685		CLIP BEFESTIGUNG L	1420608250B	0.65
3697	3 X	SCHRAUBE L	1249306207E	4.65

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 129

26.06.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	18 AW X 105.00 EUR/STD	189.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			189.00
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	9 AW X 108.00 EUR/STD	97.20	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			97.20
E R S A T Z T E I L E		1 011.43	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			1 011.43
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		1 297.63

MWST 19.00 %			246.55
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		1 544.18

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2