

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES EQB EQB 250 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 190 PS / 140 KW		
	Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	E -JK 0400E	Fahrgestell-Nummer:	W1N9M0BB8PN026250
Vertrags-Nummer:	97903081	Erstzulassung:	12.12.2022
Internes KZ:	15064503	Kilometer-Stand:	156886
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES EQB EQB 250 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 190 PS / 140 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Nachtschwarz Uni Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron ~~Telefontyp:~~

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 44.160,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" LM-Räder im 5-Speichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz lackiert und glanzgedreht mit 235	100,00
Advanced Soundsystem	0,00
Advanced-Plus-Paket	2.640,00
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	0,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
CPM-Bestellnr.: 546- 3931	0,00
Fahrassistenz-Paket	1.210,00
Fondsitze längs verstellbar	360,00
KEYLESS-GO Komfort-Paket	0,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn	0,00
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Klimazonen	0,00
Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt	240,00
Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron schwarz (nur mit Komfortsitze, 7U2)	0,00
Media-Display	0,00
Nachtschwarz Uni	0,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	320,00
Spiegel-Paket	0,00
Trennnetz	150,00
URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus	640,00
Verkehrszeichen-Assistent	295,00
Volldigitales Instrumenten-Display	0,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule	300,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 50.415,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.993,85

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 59.993,85

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES EQB EQB 250 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 190 PS / 140 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	2110	zul. Gewicht (kg):	2520

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 97903081
Amtliches Kennzeichen: E -JK 0400E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQB EQB 250 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 190 PS / 140 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 97903081
Amtliches Kennzeichen: E -JK 0400E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQB EQB 250 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 190 PS / 140 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.09.2023	27768	Wartungszusatzumfänge
19.09.2023	27768	Inspektion und Wartung
17.12.2024	80812	Wartungszusatzumfänge
17.12.2024	80812	Bremsflüssigkeitswechsel
17.12.2024	80812	Bremsflüssigkeitswechsel
17.12.2024	80812	Wartungszusatzumfänge
07.01.2025	80812	Bremsflüssigkeitswechsel
07.01.2025	80812	Wartungszusatzumfänge
06.05.2025	104079	Wartungszusatzumfänge
06.05.2025	104079	Wartungszusatzumfänge
14.05.2025	104079	Wartungszusatzumfänge
18.11.2025	122481	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.11.2025	122481	TÜV/AU (MwSt-frei)
26.11.2025	122481	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.01.2026	129798	Wartungszusatzumfänge
07.01.2026	129798	Inspektion und Wartung
07.01.2026	129798	Inspektion und Wartung
07.01.2026	129798	Wartungszusatzumfänge
13.01.2026	129798	Wartungszusatzumfänge
13.01.2026	129798	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031204544 - 0097903081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	E-JK 400E	Fzg.-Ident.-Nummer	W1N9M0BB8PN026250
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	12.12.2022
Typ	EQB 250	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Farbe	Nacht-Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	156.887 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	SUV / Geländewagen, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2027
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker	Typ II		

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 100V	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 100V	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R18 104T	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R18 104T	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 104V	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 104V	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 104V	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R18 104V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 15.06.2026 bei km 155.874.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 18" LM-Räder im 5-Speichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz lackiert und glanzgedreht mit | ✓ Advanced Soundsystem |
| ✓ Advanced-Plus-Paket | ✓ Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC |
| ✓ Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC | ✓ CPM-Bestellnr.: 546- |
| ✓ Fahrassistenz-Paket | ✓ Fondsitze längs verstellbar |
| ✓ KEYLESS-GO Komfort-Paket | ✓ Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn |
| ✓ Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Klimazonen | ✓ Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt |
| ✓ Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron schwarz (nur mit Komfortsitze, 7U2) | ✓ Media-Display |
| ✓ Nachtschwarz Uni | ✓ Park-Paket mit Rückfahrkamera |
| ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ Spiegel-Paket |
| ✓ Trennnetz | ✓ URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus |
| ✓ Verkehrszeichen-Assistent | ✓ Volldigitales Instrumenten-Display |
| ✓ Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule | ✓ Winterkomplettäder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag (Bild 15, Bild 16)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, gerissen (Bild 13, Bild 14)

Dach

Dach Holm links, beschädigt (Bild 17, Bild 18)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten links, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 34, Bild 35)

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 36, Bild 37)

Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 38, Bild 39)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Heckklappe, verkratzt (Bild 25, Bild 26)

Heckscheibe getönt, verkratzt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 25.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, gerissen, ersetzen




Bild 14. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren




Bild 16. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken



Bild 18. Dach, Holm links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten links, verkratzt, aufbereiten




Bild 20. Tür hinten links, verkratzt, aufbereiten

Fotoanlage




Bild 21. Tür hinten links, verkratzt, aufbereiten



Bild 22. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 23. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 26. Heckklappe, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 36. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 37. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 38. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 39. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 40.

Fotoanlage



Bild 41.