

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY6 SS106216	Date d'immatriculation	10/07/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT	Immatriculation		Odometre	3 463 km
Modèle	5008 V3 GT HYB 145 E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	28/08/2025	N° d'inspection	1843611	Date d'évaluation	10/09/2025
Date du mandat	03/09/2025	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Camets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.1 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.2 mm

Détails des dommages

1



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	188,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	136,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	188,00€

2



Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	143,95€
Position	Avant Droit	Coût Réparation	10,40€	Valeur Brute	154,35€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	154,35€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	40,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	40,00€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	56,00€
6		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.1 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	518,35€	Dépréciation	-	Prix Net	518,35€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	1,20	62,40€	-	-	62,40€
Peinture	80,00€	2,90	232,00€	-	-	232,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	143,95€	-	-	143,95€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€