



PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Anlieferungsdatum	03.06.2026
Besichtigungsdatum / Ort	03.06.2026 / Bad Wiessee Münchner Str. 47-49 83707 Bad Wiessee
Fahrzeughalter	Houlihan Lokey Germany AG
Amtliches Kennzeichen	F-HL 23
Fahrzeug-Identnummer	WBACX610X09L83545

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	9.558,23 €	1.816,06 €	11.374,29 €
basierend auf Reparaturkosten	11.857,89 €	2.253,00 €	14.110,89 €



PROTOKOLLNUMMER: 45757208



Datum: 03.06.2026

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Bad Wiessee Münchner Str. 47-49 83707 Bad Wiessee
Besichtigungsdatum / Ort	03.06.2026 / Bad Wiessee Münchner Str. 47-49 83707 Bad Wiessee
Besichtigung durch	R. Rau
Fahrzeughalter	Houlihan Lokey Germany AG
Amtliches Kennzeichen	F-HL 23
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X7 M50i
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CUF 00024
Fahrzeug-Identnummer	WBACX610X09L83545
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	01.06.2022 / 01.06.2022
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	118.729 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Matt
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	4.395 ccm/ 390 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I



PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Leergewicht (kg)	2.565
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.295
Maße (L/B/H)	5151 x 2000 x 1805
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 7
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	8.000 km
Durchgeführte Wartungen	14.08.2025 bei 93.299 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/45 R21 110V	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 275/45 R21 110V	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 275/40 R22 107Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 315/35 R22 111Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	2 / 1

Ersatzrad

Ablauf: 02/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle



PROTOKOLLNUMMER: 45757208



Datum: 03.06.2026

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur	Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen	150,00 €	150,00 €
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (H.I.) - Kratzer - Wertminderung	180,00 €	180,00 €
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (V.r.) - Kratzer - Wertminderung	180,00 €	180,00 €
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (V.l.) - Kratzer - Wertminderung	180,00 €	180,00 €
5	Sitz hinten	Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung	250,00 €	250,00 €
6	Rad/Reifen	Reifen vorn (V.l. Leinwandschaden -> v.r. mit ern. laut BMW vorgabe) - gebrochen / gerissen - erneuern	600,00 €	600,00 €
7	Rad/Reifen	Reifen hinten (H.I. <2mm ern. -> laut BMW Allradvorgabe alle ern.) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern	700,00 €	700,00 €
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren	833,16 €	420,00 €
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren	864,50 €	430,00 €
10	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren	864,50 €	430,00 €
11	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	974,83 €	490,00 €
12	Seitenwand links	Innenverkleidung (Kosten geschätzt) - gebrochen / gerissen - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 € 500,-
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	1.072,67 €	540,00 €
14	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung, Kosten geschätzt) - Steinschlag - erneuern	1.500,00 €	1.500,00 € RKÜ
15	Tür vorn rechts	Tür (+ verschrammt) - verformt - erneuern	2.508,23 €	2.508,23 € 1.500,-
Summe (netto):			11.857,89 €	9.558,23 € 6.550,-



PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Abrieb - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Seite rechts	

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



PROTOKOLLNUMMER: 45757208



Datum: 03.06.2026

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung



PROTOKOLLNUMMER: 45757208



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Roland Rau)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 38 Übersichtsfotos, 69 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN




Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Datum: 03.06.2026

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026




Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026




Abbildung 37: Sonstiges




Abbildung 38: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45757208


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45757208


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026




Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (H.I.) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (H.I.) - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (V.r.) - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45757208




Datum: 03.06.2026


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Beschädigung 3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (V.r.) - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (V.r.) - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (V.l.) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (V.l.) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026




Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz hinten: Sitzbezug - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45757208




Datum: 03.06.2026

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn (V.I. Leinwandschaden -> v.r. mit ern. laut BMW vorgabe) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn (V.I. Leinwandschaden -> v.r. mit ern. laut BMW vorgabe) - gebrochen / gerissen -




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen hinten (H.I. <2mm ern. -> laut BMW Allradvorgabe alle ern.) - entspricht nicht den



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Reifen vorn (V.I. Leinwandschaden -> v.r. mit ern. laut BMW vorgabe) -



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen hinten (H.I. <2mm ern. laut BMW Allradvorgabe alle ern.) - entspricht nicht den




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen hinten (H.I. <2mm ern. laut BMW Allradvorgabe alle ern.) - entspricht nicht den

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026




Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen hinten (H.I. <2mm ern. -> laut BMW Allradvorgabe alle ern.) - entspricht nicht den




Beschädigung 8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45757208


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026




Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung 9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren




Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45757208


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Seitenwand links: Innenverkleidung (Kosten geschätzt) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Seitenwand links: Innenverkleidung (Kosten geschätzt) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 12: Seitenwand links: Innenverkleidung (Kosten geschätzt) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026




Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung 14: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung, Kosten geschätzt) -



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 14: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mit Rissbildung, Kosten geschätzt) -

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026




Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür (+ verschrammt) - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür (+ verschrammt) - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür (+ verschrammt) - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür (+ verschrammt) - verformt - erneuern



Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür (+ verschrammt) - verformt - erneuern




Gebrauchsspur 1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Abrieb - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45757208

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Gebrauchsspur 1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Abrieb -
kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn -
Abrieb - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Abrieb -
kein Abzug