

SCHÄTZGUTACHTEN

Betrifft : PKW/AUT BMW 520d xDrive
Fahrgestell-Nr. : WBA5E71090G568363
Erstzulassung : 20.12.2016
Tachostand : 188.108 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1.995 cm³ / 140,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Mautsystem : keine Vignette
Nächste § 57a Beg. : Dezember 2026 Nr.: GTZ4075
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : Optisch schlecht 4
Lackart/Farbe : Metallic - 2Sch / grau
Lackzustand : Optisch mäßig 3
Alter : 114 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Schäden	EUR	6.202,50	1.240,50	7.443,00
Mängel belassen	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	6.202,50	1.240,50	7.443,00

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

NEUWERT : inklusive Sonderausstattung
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT : detaillierte Berechnung auf Seite 8

inkl. USt. **EUR 62.040.-**
inkl. USt. **EUR 16.530.-**

SCHÄTZWERT: **UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.**

inkl. USt. **EUR 6.000.-**

Bereifung auf Seite 7
Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	3.851,79
Arbeitslohn	:	AZ 94,00 AW EUR 110,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	861,66
Lackmaterial	:		EUR	807,05
Lackierarbeit	:	AZ 62,00 AW EUR 110,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	682,00
			exkl. USt.	EUR 6.202,50
			+ 20% USt.	EUR 1.240,50
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 7.443,00

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Rechter Seitenspiegel gebrochen
- Beifahrertürscheibe abgeschürft
- Hintere Stoßfängerverkleidung abgeschürft
- Linker Vorderkotflügel mangelhaft repariert
- Linker Außenspiegel abgeschürft
- Fahrertürdichtung aufgerissen

Technische Schäden:

- Reifendruckkontrolle leuchtet im Fahrbetrieb

Fehlteile:

- Die Sommerräder fehlen
- Die Bordmappe fehlt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
EMBLEM V	0431	51 14 7 057 794	1	53,33	53,33
TUERSCHEIBE V R GET	1520	51 33 7 182 110	1	172,28	172,28
SCHACHTLEISTE A R	1662	51 33 7 182 276	1	84,50	84,50
AUSSENSPIEGEL L	1737	51 16 7 350 631	1	323,69	323,69
AUSSENSPIEGEL R	1738	51 16 7 350 632	1	323,69	323,69
GLAS AUSSENSPIEGEL R	1744	51 16 7 251 584	1	138,93	138,93
ABDECK A-SPIEGEL R	1746	51 16 7 308 684	1	70,80	70,80
KANTENSCHUTZ V L	1777	51 72 7 278 503	1	169,25	169,25
SCHEIBENRAD V L	7201	36 11 6 790 173	1	377,83	377,83
SCHEIBENRAD V R	7202	36 11 6 790 173	1	377,83	377,83
REIFEN V L	7227	245/45 R 18..Y RFT	1	226,00	226,00
REIFEN V R	7228	245/45 R 18..Y RFT	1	226,00	226,00
SCHEIBENRAD H L	9551	36 11 6 790 173	1	377,83	377,83
SCHEIBENRAD H R	9552	36 11 6 790 173	1	377,83	377,83
REIFEN H L	9565	245/45 R 18..Y RFT	1	226,00	226,00
REIFEN H R	9566	245/45 R 18..Y RFT	1	226,00	226,00
K SERVICEHEFT			1	50,00	50,00
K BORDMAPPE			1	50,00	50,00
					3.851,79

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SEITENWAND V L INSTANDSETZEN	0741		6,00 3	55,00
			6,00	55,00
6,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				55,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	18,33
AB-/AUFRUESTARBEITEN FUER SEITENWAND V L LACKIEREN	51 18 619)	1,00 3	9,17
UMFASST: BLINKLEUCHTE SEITL AB-/ANBAUEN			
UMFASST NICHT: STOSSTANGE UND SCHEINWERFER AB-/ANBAUEN			
STOSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	9,00 3	82,50
NEBELSCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	63 17 570)	1,00 2	9,17
NEBELSCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN	63 17 575)	1,00 2	9,17
SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	63 12 527)	5,00 3	45,83
(ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)			
UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN			
BMW PLAKETTE V ERSETZEN	51 14 501	1,00 3	9,17
FRONTZIERGITTER L AB-/ANBAUEN	51 13 501	2,00 3	18,33
FRONTZIERGITTER R AB-/ANBAUEN	51 13 501	2,00 3	18,33
BLLENDE I EINSTIEG V L AUS-/EINBAUEN	51 47 510	1,00 3	9,17
KANTENSCHUTZ TUER V L AB-/ANBAUEN	51 72 510)	3,00 3	27,50
AUSSENSPIEGEL V L AUS-/EINBAUEN	51 16 501	3,00 3	27,50
ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL L AB-/ANBAUEN	51 16 541	2,00 3	18,33
TUERVERKLDG V R AUS-/EINBAUEN	51 41 503	5,00 3	45,83
ISOLIERUNG TUER V R AUS-/EINBAUEN	51 48 560)	3,00 3	27,50
AUSSENSPIEGEL V R AUS-/EINBAUEN	51 16 501	3,00 3	27,50
ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL R AB-/ANBAUEN	51 16 541	2,00 3	18,33
FENSTERSCHACHTLEISTE V R AB-/ANBAUEN	51 21 800)	2,00 3	18,33
TUERSCHEIBE V R AUS-/EINBAUEN	51 32 670)	1,00 3	9,17
UMFASST: FENSTERSCHACHTLEISTE I AB-/ANB			
UMFASST NICHT: TUERVERKLEIDUNG AB-/ANB			
STOSSTANGE H AB-/ANBAUEN	51 12 656	6,00 3	55,00
ULTRASCHALLWANDLER H L AB-/ANBAUEN	66 20 542	1,00 2	9,17
(STOSSTANGE ABGEBAUT)			
RAD V L AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
RAD V R AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
REIFEN/FELGE V L DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
REIFEN/FELGE V R DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
RAD H L AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
RAD H R AB-/ANBAUEN	36 10 800)	1,00 1	9,17
REIFEN/FELGE H L DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
REIFEN/FELGE H R DE-/MONTIEREN	36 12 506	6,00 1	55,00
REIFEN PANNEN ANZEIGE INITIALISIEREN	36 11 500	1,00 1	9,17
K RDC PRÜFEN		3,00 1	27,50
		88,00	806,67
32,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			293,33
3,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			27,50
53,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			485,83

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECK A-SPIEGEL R NEUTEILLACK ST K1R	1746		3,00	33,00	

Überträge		3,00	33,00	
LACKMATERIAL: 10,22				
VERKLEIDUNG STOSST V REPARATURLACK ST K3	0283	18,00	198,00	
LACKMATERIAL: 223,41				
SEITENWAND V L REP LACK STUFE III	0741	12,00	132,00	
LACKMATERIAL: 62,32				
ABDECK A-SPIEGEL L REPARATURLACK ST K3	1745	9,00	99,00	
LACKMATERIAL: 7,07				
VERKLEIDUNG STOSST H REPARATURLACK ST K3	2583	17,00	187,00	
LACKMATERIAL: 210,69				
REPARATURLACKIERUNG				62,32
MATERIAL-KONSTANTE				59,80
AZT-MATERIAL-INDEX				205,54
K-NEUTEILLACK (K1R)				10,22
K-REPARATURLACK (K3)				441,17
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF				28,00
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE		3,00	33,00	
		62,00	682,00	807,05
62,00 AW bei EUR 110,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)				682,00
Lackmaterial				807,05
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.				1.489,05

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusammenfassung Mängel belassen:

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusatzinformation:

Anonymisierung laut DSGVO!

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbehobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden

bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Weitere Informationen

Sonderausstattung (eurotax):

Ablagefächer in der Mittelkonsole vorne und hinten, Adaptives Kurvenlicht, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Kopfstützen vorne, Aktive Motorhaube (Fußgängerschutzsystem), Akzentleiste in Perlglanz Chrom, Allradsystem xDrive, mit variabler Drehmomentverteilung, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und Cornering Brake Control (CBC), Armauflage Mittelkonsole vorne, mit Ablagefach, Auflicht vorne, indirekte Beleuchtung der Mittelkonsole, Auspuffendrohr sichtbar, doppelt, rund, links, Außenspiegel asphärisch, beheizt und elektrisch von innen einstellbar, Außentemperaturanzeige, Auto Start Stop Funktion, Automatische Fahrlichtsteuerung, AUX-IN Anschluss zum Verbinden externer Audioquellen, Bereifung mit Notlaufeigenschaften, BMW Head-Up-Display, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben vorn und hinten, innenbelüftet, Center-Lock-Schalter, Check-Control, Control Display 7" hochauflösender Farbbildschirm, Controller auf Mittelkonsole, Dieselpartikelfilter, wartungsfrei, Drehzahlmesser, Driving Assistant Plus, Durchladesystem, Dynamische Bremsleuchten, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahrasistent, Einstiegsleisten, Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Favoritentasten, 8 frei belegbare Tasten zur Speicherung, Fensterheber elektrisch vorne und hinten, mit Einklemmschutz und Komfortschließen bzw. Komfortöffnen, Fernlichtassistent, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontziergitter mit Nieren-Längsstäben in Chrom, mit Chromrahmen, Fußmatten in Velours, vorne und hinten, Fußraumleuchten vorne, Garantie 2 Jahre, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getränkehalter vorne und hinten, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentenkombination mit Analoginstrumenten, Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Schwarz hochglänzend, Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze, Klapptaschen an den Lehnenrückwänden der vorderen Sitze, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung und erweiterten Umfängen, Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung, Kopfairbag vorne und hinten, LED-Nebelscheinwerfer, Leichtmetallräder V-Speiche 236, Leichtmetallräder V-Speiche 328 8J x 18 / Bereifung 245/45 R18, Lenksäulenverstellung, längs- und höhenverstellbar, mechanisch, Leuchtringe für Park- und Standlicht, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne im Fond, klappbar, mit Ablagefach, Modellschriftzug Entfall, Multifunktion für Lenkrad, Navigationssystem Business, Nichtraucherpaket, Park Distance Control (PDC) vorne und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Polsterung Stoff Diagonal, Radio Professional mit CD-Laufwerk (Doppel-Tuner, MP3-fähig), 6 Lautsprecher, Heckscheibenantenne, Regensensor, Reifendruckanzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüsselloser Motorstart, Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Seitenaufprallschutz, Seriensitze vorne mit teilelektrischer Sitzverstellung, Service Bedarfsanzeige, Servotronic, Sicherheitsbatterieklammer, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) auf allen fünf Sitzplätzen, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Skisack, Speed Limit Info, Sport-Lederlenkrad mit Chromspange, Start-/Stop-Knopf, Stoßfänger-System, Verzurrösen im Gepäckraum, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, kombiniert, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert mit Wechselcode, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion, inkl. Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusätzliche 12-Volt-Steckdosen.

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden		x	
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Reserverad / Kompressor		x	
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Schlüssel	Stück:2	x		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe			x	
Automatikgetriebe		x		
Sitzplätze	Anzahl:5			
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig		x	
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	
Bei N1 Fahrzeugen	Höhe des Fahrzeuges in mm			
	Länge des Fahrzeuges in mm			
Bei Elektrofahrzeugen				
	Ladekabel vorhanden			

Höchste Nennleistung (Elektromotor): _____ kW

Höchste 30 - Minuten - Leistung (Elektromotor): _____ kW

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Bereifung:

1. Achse: Hankook/Alu / 225/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 4
2. Achse: Hankook/Alu / 225/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 4 rechts: 4

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 19.06.2026 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	52.344,-
Sonderausstattung	EUR	9.698,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	16.527,-
Händler-Einkaufswert	EUR	12.237,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (WBW)	<i>inkl. USt.</i> EUR	16.527,-
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 19.06.2026	<i>inkl. USt.</i> EUR	16.530,-

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner

Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
22.06.2026

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16