


(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2171,95 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-572,06 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1599,89 €
TOTAL T.V.A.	319,98 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1919,87 €

74905097 Porte AVG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74905099 Porte ARG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74905095 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



74905094 Pneu AVG Déchirure E - Remplacer



74905106 Moulure de pare-chocs AR Déformé / Forcé Le - Remplacer et peindre



74905100 Moulure d'aile ARG Griffes(s) E - Remplacer



74905101 Moulure de pare-chocs AVG Griffes(s) Peindre



74905103 Moulure de pare-chocs AVD Griffes(s) Peindre



74905098 Moulure porte AVG Griffes(s) Peindre



74905104 Coin pare-chocs ARD Griffes(s) Lustrage



74905105 Moulure de coffre Griffe(s) Lustrage



74905091 Entretien Non-conforme Effectuer



74905092 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



74905096 Boitier rétroviseur ext G Griffe(s) Lustrage



74905093 Revêtement assise ARG Tache Nettoyer



74905102

Pare-chocs AV

Griffe(s)

Acceptable

