



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46283257
Auftrags-Nr / Referenz: 26628703
Besichtigungsdatum: 17.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Kangoo Rapid E-Tech Electric 22 kW Start L1 Open Sesame by		
Kennzeichen	D-PB 141E	Fahrgestellnummer	VF1RFK00970192951
Erstzulassung	16.11.2022	Laufleistung (abgelesen)	13.583 km
HSN/TSN	3333 / BPS 00023	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	51 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	24 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.230 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	2 / 4
Vertragsnummer	50156352	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
4,2-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
Ablagefläche zwischen den Vordersitzen
Airbag: Fahrerseite
Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar und beheizbar
Außenspiegel in schwarzem Kunststoff
Bremssystem 3-stufiges
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte (alle Sitzplätze) mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer (vorne)
ESP mit Berganfahrassistent
Fensterheber elektrisch vorne
Getriebe: Direktantrieb
Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker
Hecktüren asymmetrisch, verblecht
Klimaautomatik mit Wärmepumpe und Schnellheizer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Kunststoffpanele im unteren Bereich des Laderaums und der Hecktüren
Kühlfüssigkeit
Lackierung: Uni
Ladekabel: Standard-Ladekabel Typ 2
Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
Licht- und Regensensor
Polster: Stoffpolsterung (INTI)
Radiozubehör: Radiovorbereitung mit DAB-Antenne, Verkabelung, 2 Lautsprecher
Reifenreparatur-Set
Räder: 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radabdeckungen "Carten" - mit Bereifung 195/65 R15 (95)H
Schlüssel: 3-Tasten Schlüssel, klappbar
Sitze: Beifahrersitz umklappbar - zur Verlängerung der Ladefläche
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Steckdose 12V im Armaturenbrett und im Laderaum
Telefon: e-Call Notrufsystem
Türen: Schiebetür rechts, seitliche ohne Fenster
Vario-Trennwand, drehbar und vergittert
Verzurrösen (6) im Laderaumboden
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Airbag: Frontairbag für Fahrer und Beifahrer (Deaktivierbar)
Innenspiegel automatisch abblendbar
Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration - Online -Multimediasystem mit 8-Zoll Touchscreen - Smartphone -Integration via Android Auto oder Apple CarPlay - Digitalradio DAB+, UKW- und MW-Radio - Bluetooth -Freisprecheinrichtung - USB-Anschluss, Audiostreaming - Sprachsteuerung - Bedienungssatellit am Lenkrad
Voll-LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht vorne

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden - Kratzer
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges