

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	30.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	40880 Ratingen, Halskestr. 38
Besichtigungsdatum	04.08.2026
Referenznummern	0031213489 - 0070393077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 725	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00468441589
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	07.04.2022
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	110.482 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 09.02.2026 bei km 93.191.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Reifen hinten rechts	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	Angebot gem. BBK Renault vom	✓	Easy-Business-Paket
✓	Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar	✓	Highland-Grau Metallic
✓	Metallic-Lackierung	✓	Notrad
✓	Sicherheitstrennnetz	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	✓	UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_
✓	UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	✓	UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane
✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	UTC_Kofferraumwanne Megane
✓	UTC_Relingträger_Megane Grandtour	✓	UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	✗	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✓	Winterkomplettäder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 29, Bild 30)

Seite rechts

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Heckklappe unterhalb, verkratzt (Bild 20, Bild 21)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 36, Bild 37)

Radkappe(n) vorne rechts, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Radkappe(n) vorne links, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Radkappe(n) hinten links, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 25, Bild 26)

Interieur

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 31, Bild 32)

Ohne Zuordnung

UTC-Zurrgurt Würth, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Schmidt, Henning

Der Sachverständige, 05.08.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)		
Marke: Jahr der Arbeit: 2025 Leistung: Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK* ☐ Spezifische Seite:	Stempel: AUTOHAUS AMEND Carl-Benz-Strasse 11 45659 Recklinghausen Telefon 02381/93175-0	Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarke: 12 Monate 447901
Marke: Jahr der Arbeit: Leistung: Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK* ☐ Spezifische Seite:	Stempel: Autohaus REHAG GmbH Recklinghausen - Castrop-Rauxel Blitzkuhlenstrasse 83a 45659 Recklinghausen Telefon 02381/93175-0	Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarke:
Marke: Jahr der Arbeit: Leistung: Kontrolle auf Korrosion: ☐ Nicht OK* ☐ Spezifische Seite:	Stempel:	Rechnungs-Nr.: Kommentare/Wertmarke:

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 14. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Radkappe(n), hinten links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Radkappe(n), hinten links, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 20. Heckklappe, unterhalb, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. Heckklappe, unterhalb, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 26. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 27. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 28. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 34. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen