

Skoda Enyaq '21 BEV





Voertuiginformatie


Merk:	Skoda	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Enyaq '21 BEV	Chassisnummer:	TMBJC7NY7MF028271
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	Enyaq iV80	1ste tenaamstelling	18-06-2021
Kilometerstand:	190526 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	(4)
Dak & andere	(1)
Links	(5)
Rechts	(2)
Voorzijde	(1)

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit

Ja Middenarmsteun

Ja Navigatiesysteem

Ja

Radio multimedia

Ja Trekhaak

Ja Xenon / LED verlichting

Ja

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper A bekleding

Kras(sen)

Vervangen

Achterzijde



Bumper A sierlijst

Kras(sen)

Vervangen

Achterzijde



Dak

Steen(s)lag

Herstellen en spuiten (compleet)

Dak & andere




Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Deur V L

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Links

**Kofferklep**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)


Achterzijde

**Motorkap**

Steen(s)lag

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde

**Scherf A L**

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Links

**Scherf A R**

Deuk(en)

Uitdeuken zonder spuiten

Rechts



Scherm V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links

**Velg V L alu**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links

**Velg V R alu**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts

**Banden****Voor Links**

Zomer

255/50/19/103/T

Hankook

4,5 mm

Voor Rechts

Zomer

255/50/19/103/T

Hankook

5,0 mm

Achter Links

Zomer

255/50/19/103/T

Hankook

3,8 mm

Achter Rechts

Zomer

255/50/19/103/T

Hankook

3,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
CO2 Emissie	0	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.