


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-109790950



Identification du véhicule

Réf. client 1185538682-5013376318 Immatriculation [REDACTED]
Date 1ère M.C. 29/09/2023
Marque PEUGEOT Km. compteur 19239
Modèle 208 2
Version
N° de châssis VR3UPMHDP5122041

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Ciel de toit	Brûlé	E - Remplacer	767,65	1,00				831,65	10,00	15,00	710,10
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	203,08	0,10				209,48	10,00	15,00	178,38
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant f	45,00					45,00			45,00
Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant f	90,00					90,00			90,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 1176,13 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -152,65 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 1023,48 €
TOTAL T.V.A. 204,70 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 1228,18 €

70692482	Ciel de toit	Brûlé	E - Remplacer
----------	--------------	-------	---------------



70692483	Cache bagages	Manque	E - Remplacer
----------	---------------	--------	---------------



70692486	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Acceptable
----------	----------------------	-----------	------------



70692485	Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
----------	---------------------	--------	--------------------------------------



70692484	Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
----------	-------------	--------	--------------------------------------

