


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARNASAA1 R3080240	Erstzulassung	30.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	32 784 km
Modell	TONALE 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT VELOCE	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 235/40/20 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2



●●

Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

3



●●

Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

4



●●

Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

5



●●

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

6



●●

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	80,00€		

7



●●

Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

8




●●●●

Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	150,00€		

Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	411,57€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	401,91€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

9		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	31,50€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	35,00€		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.
batterie schwach, alle kontrollleuchten an, scheibenwischer ausser funktion.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.313,41€